



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक विभाग विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून



Phone&Fax:-0135-253154/2531072

Website-<http://govt.unic.in/pwd>

E-Mail-tepawd@unic.in

पत्रांक-614/76याता (क)-30/2018

दिनांक: 04 जून, 2018

श्रीमान श्री

परिवहन आयुक्त

परिवहन विभाग,

सरस्वती मार्ग, कुल्लू,

देहरादून।

विषय:-

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यादेशों में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अर्जप्रवण समिति की प्रस्तावित बैठक हेतु सूचना उपलब्ध कराया जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक-2195/प्रवर्तन/सं050/1-8(25)-बी/2018 दिनांक 16.05.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक विनियम अध्या निम्नवत् प्रेषित है:-

विनियम-1

सूचना आपके द्वारा प्रेषित प्रारूप पत्र 'A' पर संलग्न है।

2.

जनपदों के मुख्य मार्गों पर साइडिंग की स्थिति का विवरण संलग्न है।

3.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में एचओ राजशेखरन यादव में श्रोत

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2017 की पारित आदेशों की अनुपालन आख्या

4.

लीड एवेन्सरी द्वारा समय-समय पर किये गये स्थल निरीक्षण के उपरान्त दृष्टित कम्पियों के

सुधार हेतु की गयी कार्रवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण संलग्न है।

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सजानापूर्व/सूचनापूर्व प्रेषित:-

1-

प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय की सजानापूर्व प्रेषित।

2-

अपर मुख्य सचिव, लोडिंग/डिडिंग, उत्तराखण्ड शासन।

3-

प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4-

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोडिंग/डिडिंग, उत्तराखण्ड।

5-

समस्त मुख्य अभियन्ता, लोडिंग/डिडिंग/सर्वोच्च न्यायालय की आदेशों के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों

को वर्ष 2020 तक दुर्घटना रहित योग्य किया जाना है, जिस हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की

प्रस्तावित बैठक में विनियम लोडिंग/डिडिंग तथा विनियम लोडिंग/डिडिंग के अन्तर्गत

स्थलों का सुधार एवं वदसम्बन्धित Action Plan (Activity 1 to 15) सम्बन्धित कार्रवायियों में प्रेषित

की गयी है (संलग्न)। कृपया उपरोक्त प्रेषित योजनाओं का अध्ययन करते हेतु सम्बन्धित

अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाही किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निम्न करने का कष्ट करें।

6-

उत्तराखण्ड की प्रस्तावित बैठक में विनियम लोडिंग/डिडिंग तथा विनियम लोडिंग/डिडिंग के अन्तर्गत

समाविष्ट स्थलों का सूधार एवं वदसम्बन्धित Action Plan (Activity 1 to 15) सम्बन्धित कार्योोजना प्रक्रित की गयी है। (संलग्न) कृपया उपरोक्त प्रक्रित योजनाओं को अध्ययन करके एवं सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

7-

श्री आरोग्योपग्रह, नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, एवं वृत्त, लोनिओडि,

देखाईन।

8-

आईटीओ सील, कायालिय प्रमुख अभियन्ता एवं डिप्टीमैजिस्ट्र, लोनिओडि, उत्तराखण्ड देखाईन की पव्.यू.क.गव.लन की Road Safety Gallery से Upload करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1। (मुख्यालय)



प्रारूप-A

बिन्दु - 1

वर्ष 2013, 14, 15, एवं वर्ष 2014, 15, 16 में घटित दुर्घटनाओं की प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति व 30 अप्रैल 2018 तक की अवधि में सुधारीकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण।

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013, 14, 15 एवं 2014, 15, 16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन	दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अव्युक्ति
1	3	4	5	6	7	8	9
1	लोन्निविडा	26	12	26	12	14	DPR Under Progress 01 No. DPR Sent for Sanction 09 No. Safety Audit to be done 04 No
2	लोन्निविडा एनएचएच विंग	33	2	33	3	30	DPR Under Progress 12 No. DPR Sent for Sanction 03 No. Safety Audit to be done 08 No Work Under Progress 06 No. Work Yet to be commenced 01 No.
3	एनएचएचआई	60	18	44	18	42	Work Under Progress 24 No. Work Yet to be commenced 13 No. Alternative By pass Under Progress 04 No. Work Not Feasible 01 No.
4	एनएचएच (घुपरी)	1	-	-	-	1	
	योग	120	32	103	33	87	

डि. जे. सिंह
2018-11-15

अ. प्र.

प्रारूप-A

वर्ष 2013, 14, 15, एवं वर्ष 2014, 15, 16 में घटित दुर्घटनाओं की प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति व 30 अप्रैल 2018 तक की अवधि में सुधारीकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण।

बिन्दु - 1

एक का जवाब में सुधारकर्ता को अद्यतन स्थिति का विवरण।

क्रम सं०	जनपद का नाम	संस्था का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन	दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देहरादून	लोनोनिगिओ	18	7	18	7	11	DPR Sent for Sanction 08 No. Safety Audit to be done 02 No. DPR under progress in Char Dham project 01 No.
		एनओएचओ	22	2	22	2	20	DPR Under Progress 12 No. DPR Sent for Sanction 03 No. Safety Audit to be done 04 No Work Under Progress 01 No.,
		एनएचएचआई	9	2	5	2	7	Work Under Progress 07 No.
		योग	49	11	45	11	38	
2	हरिद्वार	लोनोनिगिओ	-	-	-	-	-	
		एनओएचओ	1	-	1	-	1	Work Yet to be Commenced 01 No. Work Under Progress 08 No. Alternative By pass Under Progress 02 No. Work Yet to be Commenced 05 No.
		एनएचएचआई	23	8	18	8	15	सूचना अप्राप्त कृपया अपने स्तर से जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति सहारनपुर की आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करने का कष्ट करें।
		एनएच (यूपीओ)	1	-	-	-	1	DPR Sent for Sanction 01 No. Safety Audit to be done 01 No. Safety Audit to be done 01 No. Work Under Progress 08 No. Alternative By Pass Under Progress 02 Work Yet to be Commenced 06 No.
3	उधमसिंह नगर	योग	25	8	19	8	17	
		लोनोनिगिओ	3	1	3	1	2	
		एनओएचओ	1	-	1	-	1	
		एनएचएचआई	24	8	17	8	16	
	योग		28	9	21	9	19	

अप्रैल

क्रम सं०	जनपद का नाम	संस्था का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पोर्ट की संख्या (वर्ष 2013, 14, 15 एवं 2014, 15, 16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पोर्ट की संख्या	लघुकालीन	दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पोर्ट की संख्या	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	पनोली	लोनोनिवि०	2	2	2	2	-	-
		एन०एच०	-	-	-	-	-	-
		एनएचएआई	-	-	-	-	-	-
योग								
5	टिहरी गढ़वाल	लोनोनिवि०	-	-	-	-	-	-
		एन०एच०	5	-	5	1	4	Work Under Progress 04 No.
		एनएचएआई	-	-	-	-	-	-
योग								
6	पीढी	लोनोनिवि०	-	-	-	-	-	-
		एन०एच०	1	-	1	-	1	Work Under Progress 01 No.
		एनएचएआई	-	-	-	-	-	-
योग								
7	अल्मोड़ा	लोनोनिवि०	-	-	-	-	-	-
		एन०एच०	1	-	1	-	1	Safety Audit to be done 01 No.
		एनएचएआई	-	-	-	-	-	-
योग								
			1	0	1	0	1	

cont'd

क्रम सं०	उत्पन्न का नाम	संस्था का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन	दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	नैनीताल	लोडिंग	1	-	1	-	1	Safety Audit to be done 01 No.
		एनएचएच	2	-	2	-	2	Safety Audit to be done 02 No.
		एनएचएचआई	4	-	4	-	4	Work Under Progress 01 No. Work Yet to be Commenced 02 No. Not Fisible 01 No.
9	मिर्जापुर	योग	7	0	7	0	7	
		लोडिंग	2	2	2	2	-	-
		एनएचएच	-	-	-	-	-	-
	योग	एनएचएचआई	-	-	-	-	-	-
		योग	2	2	2	2	0	
		कुल योग	120	32	103	33	87	

On file

उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य मार्गों पर साईनेज की स्थिति का विवरण।

बिन्दु - 2

PROGRESS								Annexure
Detail for Improving Road Marking and signages.								
मार्ग की श्रेणी एवं एजेंसी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी) (निकट)	दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी में)	Year 2018 (Traget) (Km)	जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी में)	अप्रैल 2018 तक पूर्ण कार्य	Year 2019 (Traget) (Km)	Year 2020 (Traget) (Km)	
NH with State PWD	2091.34	960.00	200.00	50.00	1010.00	400.00	531.34	
NH with NHAI	379.96	50.00	150.00	30.00	80.00	100.00	79.96	
NH with NHIDCL/BRO	482.80	30.00	150.00	-	30.00	100.00	202.80	
Total	2954.10	1040.00	500.00	80.00	1120.00	600.00	814.10	
State Highways	4521.00	1550.00	800.00	180.00	1730.00	900.00	1271.00	
MDR	2152.00	845.00	400.00	130.00	975.00	500.00	407.00	
ODR	2651.00	730.00	400.00	150.00	880.00	500.00	1021.00	
Total	9324.00	3125.00	1600.00	460.00	3585.00	1900.00	2699.00	
G.Total	12278.10	4165.00	2100.00	540.00	4705.00	2500.00	3513.10	

Dr. अमित कुमार-II (अं०)

अमित

S.N.	Directions	Concern	Compliance
1	Road Safety Policy: Most of the State Governments and Union territories have already framed a Road Safety Policy. Those that have not framed such a policy namely Assam, Nagaland, Tripura, Delhi, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands, must now formulate the Road Safety Policy by 31 st January, 2018. All State and Union Territories and expected to implement the Road Safety Policy with all due earnestness and seriousness.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिलेखन नहीं है।
2	State Road Safety Council: All States have already constituted a Road Safety Council in terms of Section 2015 of the Motor Vehicles Act, 1988. The Union Territories of Dadra and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands have not constituted the Road Safety Council as yet. We direct these Union Territories to constitute the State Road Safety Council on or before 31 st January, 2018. The Council will be as recommended by the Committee on Road Safety. The state road safety councils should periodically review the laws and take appropriate remedial steps wherever necessary.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिलेखन नहीं है।
3	Lead Agency: Only a few state have established the Lead Agency as recommended by the Committee on Road Safety and its communication of 23 rd December, 2014. The State and Union Territories that have not done so should establish the Lead Agency on or before 31 st January, 2018 in terms of the recommendations made by the Committee on Road Safety. It may be mentioned that the Lead Agency will act as the Secretariat of the State Road Safety Council and coordinate all activities such as licensing issues, including issues of driving licences, registration of vehicles, road safety and features of vehicles, along with other allied matters including emission norms and other activities as mentioned in the communication date 23 rd December, 2014.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिलेखन नहीं है।

4	Road Safety Fund: Some of the States have already established a Road Safety Fund. Those States and Union Territories that have not yet established the Road Safety Fund should do so not later than 31st March, 2018 and report back to the Committee on Road Safety. The corpus of the Road Safety Fund will be from the fines collected for traffic violations and the Fund will be utilized for meeting expenses relating to road safety.	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिस्त नही है।
---	---	--

5	Road Safety Action Plan: The purpose of a Road Safety Action Plan is to reduce the number of road accidents, as well as the fatality rate. The MoRTH has already requested all the States and Union Territories to prepare a Road Safety Action Plan but it appears that the Response to this has been somewhat lukewarm. The State Governments and Union Territories are therefore directed to urgently prepare a Road Safety Action Plan by 31st March, 2018 and put it into action after giving it due publicity.	उत्तराखण्ड राज्य हेतु सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत Road Safety Action Plan (Activity 01 To 15) हेतु किसे एवं कार्यों की अवलोकन रिपोर्ट एवं अवशेष कार्यों हेतु वर्ष 2020 तक की कार्ययोजना संलग्न है। (संलग्नक-1)
---	---	--

6	District Road Safety Committee: A District Road Safety Committee is required to be set up by the State Government for every district in terms of Section 215(3) of the Motor Vehicles Act, 1988. As suggested by the learned Amicus and agreed to by the MoRTH, the District Road Safety Committee should be put in place by 31st January, 2018 and should be headed by the Collector of the District and should include amongst others the Superintending of Police, Health Officers, Engineers of the Public Works Department, representatives of the National Highways Authority of India, the Road Transport Officer of the District and members of civil society from the District. The District Road Safety Committee must hold regular and periodic meetings to review road safety issues and take corrective measures.	Transport / DMAS	लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति के अन्तर्गत आवश्यक कादवाही समय-समय पर की जा रही है।
7	Engineering Improvement: It appears that one of the main reasons for road accidents is their poor quality of roads, improper design, etc. The MoRTH is of the opinion that the protocol for road design and identification of black spots needs to be reviewed and enforced. Accordingly, it is directed that the MoRTH should publish a protocol for identification and rectification of black spots and take necessary steps for improving the design of roads to make them safe.	MoRTH/ PWD	श्री० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार से संशोधित प्रोटोकॉल जारी करने की अध्यापना की गयी है। वर्तमान में राज्य में भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही ब्लैक स्पॉट चिह्नित किये जाये। श्री० उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्देशों के अनुपालन में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पर संख्या-908/प्रवर्तन/सि०सि०/178(38)/2018 दिनांक 23.02.2018 द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार से नये प्रोटोकॉल की प्रति उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से नये निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कादवाही की जायेगी।
8	Traffic Calming Measures: It is suggested by the learned Amicus that traffic calming measures must be adopted at accident prone areas. This is agreed to by the MoRTH. However, such measures will need to be studied and then put in place. This is an ongoing exercise which must be carried out by the Road Safety Committee with the assistance of the MoRTH and other stakeholders.	MoRTH/ PWD	राज्य में कुल 12278.10 किमी० लम्बाई की सड़कों के सापेक्ष माह अप्रैल, 2018 तक कुल 4705.00 किमी० सड़कों पर टैक्निक कॉम्पिंग उपग्रह किये जा चुके हैं। अवशेष 7573.10 किमी० सड़कों पर वर्ष 2020 तक कादवाही पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। (संलग्नक-1 का बिन्दु संख्या 11)

9	Road Safety Audit: There is agreement, in principle, between the learned Amicus and the MoRTH to carry out Road Safety Audits. However, there appears to be a dearth of qualified auditors in Road Safety Engineering. The MoRTH supports the idea of capacity building. It is, therefore, directed that necessary steps be taken by the Committee on Road Safety as well as by the MoRTH to work in this direction since there can be little doubt that an audit of road safety is essential to reduce the possibility of road accidents through corrective measures.			उत्तराखण्ड राज्य के सीपी ऑडिट 12.01.2018 के अन्तर्गत रोड सेफ्टी ऑडिटर को इम्प्लेमेंट कर लिया गया है। उक्त सूची समस्त मुख्य अभियन्ताओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गयी है। इसको अतिरिक्त Model RFP भी सीपी अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी है, जिस पर कार्रवाई प्रगति पर है। उत्तराखण्ड राज्य के सीपी की कुल लम्बाई 12278.10 किमी० के सापेक्ष 4705.00 किमी० की लम्बाई में अगस्त, 2018 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। यह भी अवगत कराना है कि सी० न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग संचालन से नये मार्गादेशिक चिन्ह प्राप्त होने पर उनका अनुपालन किया जायेगा।	MoRTH/ PWD	कि० न्यायालय के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक-80/76 याता (क)-30/2018 दिनांक 17.01.2018 के अन्तर्गत 05 किमी० एवं अधिक के मार्ग निर्माण हेतु नवीन परियोजनाओं के डीपीआर तैयार करने एवं रोड सेफ्टी ऑडिटर के सुझावों का अनुपालन किये जाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिये गये हैं।	MoRTH/ PWD	Engineering Design of New Roads: The MoRTH is of the view, and the learned Amicus is also in agreement, that the Road Safety Audit as mentioned above should include the design stage audit of new road projects of 5 kms or more, rather than being based on the cost of the project. It is ordered accordingly.	MoRTH/ PWD	Working Group on Engineering: The Working Group on Engineering (Roads) has already submitted a Report which is available with the Road Safety Committee as well as the MoRTH. This Working Group was constituted pursuant to the decision taken in the meeting of the 12th National Road Safety Council held on 25th March, 2011. The recommendations of the Working Group should be implemented in the terms prayed for by the learned Amicus as well as those accepted by the MoRTH. These will, of course, be in the nature of interim directions since the National Road Safety Board is likely to be created as proposed in the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017.	MoRTH/ PWD	Working Group on Engineering: The Working Group on Engineering (Roads) has already submitted a Report which is available with the Road Safety Committee as well as the MoRTH. This Working Group was constituted pursuant to the decision taken in the meeting of the 12th National Road Safety Council held on 25th March, 2011. The recommendations of the Working Group should be implemented in the terms prayed for by the learned Amicus as well as those accepted by the MoRTH. These will, of course, be in the nature of interim directions since the National Road Safety Board is likely to be created as proposed in the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017.	MoRTH/ PWD	Drivers' Training: This is the subject matter of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017 and no orders are required to be passed in this regard.	12	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिलेख गयी है।	Transport	
---	--	--	--	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	--	----	--	-----------	--

13	Lane Driving: The MoRTH has already issued Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 vide G.S.R. 634 (F) dated 23rd June 2017. The Notification should be implemented by the State Governments and Union Territories strictly.	Transport / Traffic Police	आरक्षा लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।
14	Road Safety Equipment: The Bureau of Police research and Training has already prepared a Report on the subject and has submitted it to the Road Safety Committee in September 2015. The recommendations in the Report should be implemented* including acquisition of cameras and surveillance equipments in detecting traffic and identifying violators. It is also necessary to set up special patrol forces along the National Highways and State Highways for which necessary steps must be taken by the State Governments and Union Territories.	Traffic Police	आरक्षा लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।
15	Alcohol and Road Safety: The MoRTH has already written to the States to comply with orders of this Court in this regard. The MoRTH may issue further advisories in this regard on a quarterly basis during the calendar year 2018 so as to serve as a reminder to the State Governments and Union Territories to implement the directions of this Court.	Excise	आरक्षा लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।
16	Road Safety Education: The learned Amicus as well as MoRTH are in agreement that road safety education and counseling should be incorporated in the curriculum by the State Boards by 1st April, 2018. It is directed that the State Governments may seriously consider this recommendation and include Road Safety Education and Counseling as a part of the school curriculum at the earliest.	School Education	आरक्षा लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।
17	Speed Governors: Guidelines in this regard have already been issued by the MoRTH. The MoRTH has agreed to upload the Unique Identification Number of the speed governors in the VAHAN database. This should be followed up by the MoRTH with expedition.	Transport	आरक्षा लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।

18	Emergency Medical Care: There is agreement that at least one Trauma Care Centre should be set up in with necessary facilities and an ambulance. The State Governments and Union Territories should take up this recommendation at the earliest since it is on record that treatment soon after a road accident is crucial for saving the life of the victim. In this context, it may also be mentioned that this Court has issued certain directions in <i>P. Paramand Katara v. Union of India</i> which should be followed.	Medical	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।
19	Universal Accident Helpline Number: The MoRTH has stated that there is already a call center number, that is 108 provided by National Health Mission. Due publicity must be given to this so that an ambulance can be activated at the earliest whenever necessary.	Police / Medical	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।
20	Permanent Road Safety Cell: All State Governments and Union Territories have already been requested by the MoRTH to set up Road Safety Cells. The State Governments and Union Territories should establish Permanent Road Safety Cells by 31st January, 2018.	MoRTH / PWD	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2017 को पारित निर्णय जो Permanent Road Safety Cell गठित किये जाने के सम्बन्ध में है, जिसके तम में अंगत करण है, कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-391/76 यारा (क)-30/2017 दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा सहक सुरक्षा सेल का गठन किया गया है। उपरोक्त गठित सहक सुरक्षा सेल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मार्ग हेतु Road Safety Engineering Cell से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वाहन किया जाता है।
21	Data Collection: The MoRTH has already taken steps for recording accident data and reports through computerised data entry. The State and Union Territories have been asked to take further action in this regard and make the data public for the information of all stakeholders. This needs to be followed up and no further orders are necessary in this regard.	MoRTH / Police	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।

22	GPS: The MoRTH has already notified vide G.S.R. No. 1095 (E) dated 28 th November, 2016 mandating the fitment of vehicle location tracking devices in all public service vehicles subject to some exceptions. Since this has cost implications, the MoRTH may assist the State Governments and Union Territories to ensure that to the maximum extent possible and within the shortest time frame, location tracking devices must be fitted in all public service vehicles as notified.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।
23	Bus/Truck—Body Building Code: This has already been notified by the MoRTH with regard to buses vide G.S.R. No. 287 (E) dated 27 th April, 2014 and with regard to trucks vide G.S.R. No. 1034 (E) dated 2 nd November, 2016. No further orders are necessary in this regard.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।
24	ABS, Air Bags and Headlights: The MoRTH has already notified for fitment of ABS in motor cycles vide G.S.R. No. 310(E) dated 16 th March, 2016 and for four wheelers vide G.S.R. No. 120(E) dated 10 th February, 2017. As far as air bags are concerned a standard AIS-145 has already been notified. As regards automated headlights, the MoRTH has notified vide G.S.R. No. 188(E) dated 22 nd February, 2016 for fitment of "Automated Headlights On" in two wheelers manufactured on or after 1 st April 2017. No further orders are required in this regard except the faithful implementation of the various notifications issued by the MoRTH.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।
25	Crash Test: This too has been notified by the MoRTH and the test for all light motor vehicles is required to be conducted by the testing agency notified under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. No further orders are required in this regard except the faithful implementation of the Notifications and crash standards issued by the MoRTH.	MoRTH	आख्या लोक निर्माण विभाग से अधिष्ठित नहीं है।

PILLAR 2 : SAFER ROADS AND MOBILITY

संलग्नक-1

State Name - UTTARAKHAND		MODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs in Lac)	PROGRESS						Remarks
S. NO.	ACTIVITY			वर्ष 01 से वर्ष 04 तक (वर्षों में)	वर्ष 2017 से वर्ष 2018 तक (वर्षों में)	वर्ष 2018 (Tilgust)	वर्ष 2018 से वर्ष 2019 तक (वर्षों में)	वर्ष 2019 (Tilgust)	वर्ष 2020 (Tilgust)	
1	The design standards for Indian roads are contained in the Codes of Practice and Standards of the Indian Roads Congress. Detailed instructions in this regard were issued by the Ministry of Road Transport and Highways vide their Circular No. RW/NH-35072/04/2004-S&B(R) Dated: 27th April, 2010. No estimate should be sanctioned by the State Government unless the recommended provisions have been issued.	State PWD	N.A.	Detail for Improving Road Marking and signages.						(1)- Road Safety Audit cell established vide ENC/HOD, PWD, Uttarakhand letter No. 391/76 dated 12 July, 2017 with comprising One Chief Engineer, One Superintending Engineer & Two Assistant Engineer. (2)- Estimates sent to Govt. are being framed as per IRC & MORD/MORT&H Norms.
				वर्ष 01 से वर्ष 04 तक (वर्षों में)	वर्ष 2017 से वर्ष 2018 तक (वर्षों में)	वर्ष 2018 (Tilgust)	वर्ष 2018 से वर्ष 2019 तक (वर्षों में)	वर्ष 2019 (Tilgust)	वर्ष 2020 (Tilgust)	
2	Improving Road Marking and signages: All state highways and other roads should have signs and road markings as per IRS standard.	State PWD	@ 1.00 Lac per km 12278.00 Lac	NH with State PWD	960.00	200.00	50.00	400.00	531.34	
				NH with NHAI	50.00	150.00	30.00	100.00	79.96	
				NH with NHIDCL/BRO	30.00	150.00	-	100.00	202.80	
				Total	1040.00	500.00	80.00	600.00	814.10	
				State Highways	1550.00	800.00	180.00	900.00	1271.00	
				MDR	845.00	400.00	130.00	500.00	407.00	
				ODR	730.00	400.00	150.00	500.00	1021.00	
				Total	3125.00	1600.00	460.00	1900.00	2699.00	
				G.Total	4165.00	2100.00	540.00	2500.00	3513.10	

(Signature)

(Signature)

अ.अ.मि. सं.सं.-11 (सं.सं.)

PROGRESS															Annexure
Detail for improvement of Junction.															
S. No.	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs in lac)	वार्षिक की संख्या करने योग्य एव इलेक्ट्री उपकरण की संख्या	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)		Year 2018 (Target) (No.)		वार्षिक 2019 से अगस्त 2019 तक करने योग्य (No.)		Year 2019 (Target) (No.)		Year 2020 (Target) (No.)		
					Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation			
5	Improvement of junctions on State Highways and other roads.	State PWD	Depends on recommendations of KSA & As per DPR	257	-	157	-	50	-	100	157	-	100		
				NH with NHAI	सूचना उपलब्ध	-	-	-	-	-	-	-	-		
				NH with NHIDCL/BIR	सूचना उपलब्ध	-	-	-	-	-	-	-	-		
				State Highways	740	-	200	10	-	440	200	100	540		
				MDR	444	-	100	10	-	344	100	-	344		
				ODR	सूचना उपलब्ध	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Total	1441	0	457	0	70	884	457	100	984		
This work is carried out by Municipal Bodies.															
6	Improve lighting on Highways near habitations.	N.A.													
7	Removal of dangerous road side objects.	State PWD													
				वार्षिक की संख्या एव इलेक्ट्री उपकरण की संख्या	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)		
				NH with State PWD	234	234	234	234	234	234	234	234	234		
				NH with NHAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				NH with NHIDCL/BRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				State Highways	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
				MDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ODR	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				योग	259	259	259	259	259	259	259	0	0		

प्रमाणित कर-11 (प्रमाणित)

S. No.	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs in lac)	PROGRESS	Annexure
13.	Providing truck lay bays and providing bus bays and bus shelters along State highways.	State PWD	Nil	Target of truck lay bays and bus shelters required as below NH with NHAI - 9 No NH with State PWD - 33 No Total - 42 No. (i) 9 No. to be covered 4 laning project, work in progress. (ii) 33 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress. To be completed up to December 2020	
14	Wayside amenities for long distance drivers: A large number of accidents happen because long distance drivers do not have wayside amenities for rest and recuperation. There is urgent need to establish these amenities on road sides at national and other highways because accidents generally happen due to fatigue and over work. Transporters need to be work. Transporters need to be	State PWD	Nil	Target of truck lay bays and bus shelters required as below NH with NHAI - 9 No NH with State PWD - 33 No Total - 42 No. (i) 9 No. to be covered 4 laning project, work in progress. (ii) 33 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress. To be completed up to December 2020	
15	Develop a model stretch of Safe highway on an accident prone stretch and evaluate results.	State PWD	Depends on recommendations of RSA	Stretch is being selected during road safety audit.	

(Signature)

(Signature)
मु.अभि.० एल.ए-११ (मु.०)

Compliance Report of Working Group on Engineering:-

मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु 25 मार्च 2011 को 12th National Road Safety Council की बैठक के दौरान MoRTH के अन्तर्गत Working Group on Engineering (Road) को गठन किया गया। Working Group on Engineering के प्रजाक-RT-25014 / 03/ 2011-RS, date 11-04-2011 द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। Working group on Engineering द्वारा संशुद्धि सुझावों का विस्तृत अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है-

Sr. No.	Recommendations of the working group of Engineering (Roads)	Compliance Report																																		
1	All National and State Highways should have signages and road markings as per IRC Standard.	उत्तराखण्ड में मार्गों की कुल लम्बाई का विवरण निम्नवत् है: <table><tr><td>NH with State PWD-</td><td>2091.34 km</td></tr><tr><td>NH with NHAI</td><td>379.96</td></tr><tr><td>NH with NHIDCL/BRO-</td><td>482.80</td></tr><tr><td>Total</td><td>2954.10 km</td></tr><tr><td>SH</td><td>4521.00</td></tr><tr><td>MDR</td><td>2152.00</td></tr><tr><td>ODR</td><td>2651.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>12278.10 km</td></tr></table> कुल 12278.10 किमी लम्बाई के साईन्स असेल, 2018 तक 4705.00 किमी में Road Marking and Signages का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है- <table><tr><td>NH with State PWD-</td><td>1010.00 km</td></tr><tr><td>NH with NHAI</td><td>80.00 km</td></tr><tr><td>NH with NHIDCL/BRO-</td><td>30.00 km</td></tr><tr><td>Total (A)</td><td>1120.00 km (A)</td></tr><tr><td>SH</td><td>1730.00 km</td></tr><tr><td>MDR</td><td>975.00 km</td></tr><tr><td>ODR</td><td>880.00 km</td></tr><tr><td>Total (B)</td><td>3585.00 km (B)</td></tr><tr><td>Grand Total (A+B)</td><td>4705.00 km</td></tr></table> मार्गों के अवशेष लम्बाई में कार्य 2020 तक पूर्ण किया जाने हेतु कार्यवाही दीवार कर ली गयी है। (संगणक-1)	NH with State PWD-	2091.34 km	NH with NHAI	379.96	NH with NHIDCL/BRO-	482.80	Total	2954.10 km	SH	4521.00	MDR	2152.00	ODR	2651.00	Total	12278.10 km	NH with State PWD-	1010.00 km	NH with NHAI	80.00 km	NH with NHIDCL/BRO-	30.00 km	Total (A)	1120.00 km (A)	SH	1730.00 km	MDR	975.00 km	ODR	880.00 km	Total (B)	3585.00 km (B)	Grand Total (A+B)	4705.00 km
NH with State PWD-	2091.34 km																																			
NH with NHAI	379.96																																			
NH with NHIDCL/BRO-	482.80																																			
Total	2954.10 km																																			
SH	4521.00																																			
MDR	2152.00																																			
ODR	2651.00																																			
Total	12278.10 km																																			
NH with State PWD-	1010.00 km																																			
NH with NHAI	80.00 km																																			
NH with NHIDCL/BRO-	30.00 km																																			
Total (A)	1120.00 km (A)																																			
SH	1730.00 km																																			
MDR	975.00 km																																			
ODR	880.00 km																																			
Total (B)	3585.00 km (B)																																			
Grand Total (A+B)	4705.00 km																																			
2	Road Safety Audit for entire National Highways and State Highways network to be completed including capacity building for safety auditors such as developing training course content, identifying institution and imparting training.	उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों का सफेटी ऑडिट किया जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष, लॉजिस्टिक्स, उत्तराखण्ड के प्रजाक-66/76यातायात(क)-उ/2018 दिनांक 12-01-2018 के अन्तर्गत Road Safety Auditors को इम्प्लेमेंट कर लिया गया है। तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष, लॉजिस्टिक्स, उत्तराखण्ड के प्रजाक-207/76यातायात(क)-उ/2018 दिनांक 19-02-2018 द्वारा Model RFP समस्त अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है, जिस पर कार्य प्रगति पर है। उत्तराखण्ड में मार्गों की कुल लम्बाई का विवरण निम्नवत् है: <table><tr><td>NH with State PWD-</td><td>2091.34 km</td></tr><tr><td>NH with NHAI</td><td>379.96</td></tr><tr><td>NH with NHIDCL/BRO-</td><td>482.80</td></tr><tr><td>Total</td><td>2954.10 km</td></tr><tr><td>SH</td><td>4521.00</td></tr><tr><td>MDR</td><td>2152.00</td></tr><tr><td>ODR</td><td>2651.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>12278.10 km</td></tr></table>	NH with State PWD-	2091.34 km	NH with NHAI	379.96	NH with NHIDCL/BRO-	482.80	Total	2954.10 km	SH	4521.00	MDR	2152.00	ODR	2651.00	Total	12278.10 km																		
NH with State PWD-	2091.34 km																																			
NH with NHAI	379.96																																			
NH with NHIDCL/BRO-	482.80																																			
Total	2954.10 km																																			
SH	4521.00																																			
MDR	2152.00																																			
ODR	2651.00																																			
Total	12278.10 km																																			

कुल 12278.10 किमी0 लम्बाई के साइड ऑडिट, 2018 तक 556.00 किमी0 # Road Safety Audit का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है- <table border="1"> <tr> <td>NH with State PWD-</td> <td>350.00 km</td> </tr> <tr> <td>NH with NHAI</td> <td>50.00 km</td> </tr> <tr> <td>NH with NHIDCL/BRO-</td> <td>80.00 km</td> </tr> <tr> <td>Total -</td> <td>480.00 km (A)</td> </tr> <tr> <td>SH</td> <td>69.00 km</td> </tr> <tr> <td>MDR</td> <td>254.00 km</td> </tr> <tr> <td>ODR</td> <td>453.00 km</td> </tr> <tr> <td>Total -</td> <td>776.00 km (B)</td> </tr> <tr> <td>Grand Total (A+B)</td> <td>1256.00 km</td> </tr> </table> NH & State PWD के समूची गणना पर Road Safety Audit वर्ष 2020 तक पूर्ण किया जाने हेतु कार्यवाहीना वैचार कर ली गयी है। यह भी अक्सर करना है कि माओ न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Reviewed किया जाने के पश्चात नवीन मार्ग दर्शन Guide line प्राप्त होने के पश्चात निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। Group on Engineering द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार परिवर्तनवादी को Road Safety Consultants द्वारा Reviewed किया जा रहा है तथा उनके द्वारा दिये गये आवश्यक Corrective Measures की अनुपालन भी लिया जा रहा है। उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स के अनुसार कुल 1274 अभियन्ताओं के साथै अभी तक 45 अभियन्ताओं को Indian Academy of Highway Engineers (IAHE) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। अवशेष अभियन्ताओं के (Road Safety) प्रशिक्षण हेतु CRRI (Central Road Research Institute) दिल्ली द्वारा से प्रस्ताव प्राप्त किया गया। CRRI द्वारा कम्पे 19.70 लाख की घनराशि की मांग प्रमुख अभियन्ता एवं विभागद्वारा, लॉजिस्टिक्स, उत्तराखण्ड के पत्रांक-82/78याता (क)-उ0/2018 दिनांक 18.01.2018 द्वारा आपकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, उक्त घनराशि के प्रस्ताव पर अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, बाकि घनराशि के पश्चात Training हेतु शक्ति प्रक्रिया की जा सकती।	NH with State PWD-	350.00 km	NH with NHAI	50.00 km	NH with NHIDCL/BRO-	80.00 km	Total -	480.00 km (A)	SH	69.00 km	MDR	254.00 km	ODR	453.00 km	Total -	776.00 km (B)	Grand Total (A+B)	1256.00 km	Review of Standards/ Guidelines & Evolving New Guidelines with safety focus for NHs & SHs and Developing manuals on traffic control devices. 3 Implementation of other road safety engineering like speed management measures, provision of service roads, provision of pedestrians/ cattle crossings, improvement of inter-state 4
NH with State PWD-	350.00 km																		
NH with NHAI	50.00 km																		
NH with NHIDCL/BRO-	80.00 km																		
Total -	480.00 km (A)																		
SH	69.00 km																		
MDR	254.00 km																		
ODR	453.00 km																		
Total -	776.00 km (B)																		
Grand Total (A+B)	1256.00 km																		

उत्तराखण्ड राज्य के मार्ग की कुल लंबाई 12278.10 किमी0 के साथै 4705.00 किमी0 की लंबाई में अप्रैल, 2018 तक पूर्ण कर दी गयी है, अवशेष लंबाई में कार्य वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु कोषधर्माग्री तैयार कर ली गयी है। NH with State PWD- 1010.00 km NH with NHAI - 80.00 km NH with NHIDCL/BRO- 30.00 km Total - 1120.00 km (A) SH 1730.00 km MDR - 975.00 km ODR - 880.00 km Total - 3585.00 km (B) Grand Total (A+B) 4705.00 km अन्य Road Safety Measures जैसे Service Road, Truck/Bus lay bays की कोषधर्माग्री प्रगति पर है, 09 Truck/Bus lay bays की निर्माण कार्य, four lane परिवहन के अर्न्तगत प्रगति पर है तथा 33 Truck/Bus lay bays हेतु चार घाम परिवहन के अर्न्तगत कार्य प्रगति पर है, बिसे वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। सड़क सुरक्षा के अर्न्तगत सैदानी क्षेत्रों की सड़कों पर निर्मित Unauthorized median openings को बन्द कर दिया गया है।	Implementation of other road safety engineering like speed management measures, provision of service roads, provision of pedestrian/cattle crossings, improvement of inter-state border checkpoints on NHs, Provision of truck lay bays along NHs and provision of bus bays, bus shelter along NHs and closure of unauthorized median openings.	5
उत्तराखण्ड राज्य के अर्न्तगत कुल 1274 अभियन्ताओं के साथै अभी तक 45 अभियन्ताओं की Indian Academy of Highway Engineers (IAHE) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। अवशेष अभियन्ताओं के (Road Safety) प्रशिक्षण हेतु CRRI (Central Road Research Institute) दिल्ली द्वारा से प्रस्ताव प्राप्त किया गया। CRRI द्वारा कुल 19.70 लाख की बजट पर मार्ग की मजदूरी है, उक्त बजट पर अर्न्तगत तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, बाकि बजट के परमाणु हेतु बाकि प्रकियों की जा सकती।	Engineer involved in planning, designing, construction and operation of highways to be trained in road safety including development of training modules, identifications of training in engineering measures.	6
IRC एवं MORTH द्वारा Road Safety हेतु अनुसंधान एवं समग्र-समग्र पर स्थापित Road Safety Code निर्मित किये जाते हैं।	Thrust on Research on road safety including setting up few Centres of Excellence.	7
प्रतिवर्ष विभाग एवं जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दुर्घटना स्थलों/दुर्घटना सम्भावित स्थलों का Accident Analysis किया जाता है।	Accident Analysis for Corrective actions.	

सं. 100/2018-11 (30)

लीड एजेन्सी उत्तराखण्ड द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण एवं अनुपालन आख्या।

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वैनेज	5	6	7	8	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	टिप्पणी
1	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग-506, ओडियावा रोड, देहरादून	1. बाईपास रोड होटल साइडिस्टिक के समीप बाईपास रोड देहरादून	1. इस स्थल पर रम्बल ट्रिप बराम भव है, दोनों रम्बल ट्रिप में 10-10 फीट का लगाना है। जिसमें फेन्ट नहीं किया गया है। अब उपयुक्त होगा कि रम्बल ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक फेन्ट लगाया जाय। ताकि यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।	2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाधक क्षेत्र" का सूचना पट्ट लग दिया गया है।	1. अंतर्गत में इस स्थान पर ओडियावा रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा यातायात संवर्धन लेन पर भी गति से चल रहा है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण दिनांक 18/05/2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। जिसमें अनुपालन किया जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय स्वयंशासनिक देहरादून का ई सेल आईसी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अन्तिम अभियन्ता, नवल पुर, लीडिग देहरादून का पत्रांक-5357/11 सीओ (1) दिनांक 18.10.2017 द्वारा अनुसरण हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय स्वयंशासनिक देहरादून का पत्रांक-1784/1 सीओ दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक-4073/1 सीओ दिनांक 18.12.2017 द्वारा कार्यवाही प्रेषित।	

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लॉक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुवर्णीकरण हेतु लीड (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुवर्णीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग 59 का अंडरपास	2. अण्डरपास तौक, बाईपास रोड, नेहन कोलनी		1- इस स्थल पर दोनों ओर स्क्वैर स्टिप बनाये गये हैं, दोनों स्क्वैर स्टिप में 10-10 चट्टियां लगायी गयी हैं, जिसमें फेंट नहीं है। अतः उपयुक्त होगा कि स्क्वैर स्टिप पर अर्नोल्डस्ट्रिक फेंट कसवा जाय। 2- सम्बन्धित स्थल पर यदापि स्क्वैर स्टिप होने का संकेतक चिह्न लगा हुआ पाया गया परन्तु "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" को फट्ट लगा दिया गया है। 3- सम्बन्धित स्थल पर चौड़ाई पर्याप्त है परन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा सड़क सुखा की दृष्टि से जकड़न को बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना उचित होगा।	1. स्क्वैर स्टिप पर अर्नोल्डस्ट्रिक फेंट कस दिया गया। 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सुचना फट्ट लगा दिया गया है। 3. इस स्थान पर जकड़न को बढ़ाये जाने के लिए DPR MORT&H को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602/प्रवर्तन/ससु0/1-8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अधिवक्ता विभागकाबल लीडनिशिका का पत्रांक 821/70घाता (क)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 प्राप्त का अनुसरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिवक्ता अभिवक्ता राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास का पत्रांक- 756/1 लीड दिनांक 30.11.2017 द्वारा आरखा प्राप्त।

कसवा

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विहित ब्लॉक स्पाट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/सैनेज क्षेत्र	मार्ग का नाम व क्षेत्र	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुव्यवस्था हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेक्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुव्यवस्था हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेक्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
3	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बाँधवाला	3 सरसली गिडर चौक, बाँधवाला रोड		1- इस स्थल पर दोनो ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं परन्तु रम्बल स्ट्रिप में 10-10 मीटर लम्बाई वाली हैं जिनमें गैर नहीं है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट कराया जाय, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 2- स्थल पर रम्बल स्ट्रिप होने से "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में संकेतक चिन्ह लगाया गया था, आत उपयुक्त पट्टे लगाये जाय। 3- हरिद्वार बाँधवाला रोड से आईएससी की ओर जाने वाले मार्ग पर दो रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, जो पुलिस से पूर्व बनाये गये हैं। अतः सड़क सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस से पूर्व बनाये गये रम्बल स्ट्रिप को पुलिस के बाद बनाया जाना उपयुक्त होगा। 4- सम्भावित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, आत संकेतक चिन्ह लगाया पट्ट लगाया जाना उपयुक्त होगा। 5- पुलिस संकरी होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना की संकती है। अतः सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दिवार बना कर पुलिस को सड़क से कवर करने एवं दोनो ओर जाने को लगभग 100 मीटर किया जाना उपयुक्त होगा।	1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट कर दिया गया है। 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। 3. निराह पर मार्ग के दोनों ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं। 4. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। 5. इस स्थान पर सुरक्षा दीवार बनाकर मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602/प्रतीन/संयु/1-8 (36)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता निमागवम, लोन्निगिड का पत्रांक-821/76वाला (क)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुसरण 28.11.2018 को ई-मेल द्वारा किया गया। अधिशारी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग बाँधवाला का पत्रांक- 756/1 सीड दिनांक 30.11.2017 द्वारा आदेश प्राप्त।
4	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बाँधवाला	4 पुरानी चौकी बाँधवाला चौक		1- इस स्थल पर दोनो ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं परन्तु रम्बल स्ट्रिप होने का संकेतक चिन्ह लगा हुआ नहीं पाया गया। दोनो रम्बल स्ट्रिप में 10-10 मीटर लम्बाई वाली हैं जिनमें गैर नहीं किया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप होने के संकेतक चिन्ह लगाया जाय तथा रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट कराया जाय। 2- सम्भावित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया। सुरक्षा दीवार की दृष्टि से संकेतक लगाया जाना उपयुक्त होगा।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602/प्रतीन/संयु/1-8 (36)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता निमागवम, लोन्निगिड का पत्रांक-821/76वाला (क)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुसरण 28.11.2018 को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशारी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग बाँधवाला का पत्रांक- 756/1 सीड दिनांक 30.11.2017 द्वारा आदेश प्राप्त।	

(Handwritten signature)

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लॉक स्पोर्ट को अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुवारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तरखण्ड द्वारा निरीक्षण किये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुवारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तरखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों को अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
5	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, ओढ़वाला	5. निम्नलिखित बाईपास चौक परत नगर		1- इस स्थल पर मुख्य मार्ग पर टैक्सीक लाईट के दोनों ओर देहरादून की ओर जाने व आईएसबीटी की ओर जाने वाले मार्ग हैं। पर स्थल स्टिप बनाये गये हैं। स्थल स्टिप में 10-10 चिटका सजायी गई हैं जिनमें पेंट नहीं किया गया। आगे उपर्युक्त होमा कि स्थल स्टिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट कराये जाय।	1. स्थल स्टिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया	
					2- सम्भावित स्थल पर टैक्सीक लाईट चालू अवस्था में नहीं पायी गयी।	2. टैक्सीक लाईट चालू बन दी गयी है।	
					3- शिमला बाईपास रोड की ओर से शहर की ओर आने वाले मार्ग पर टैक्सीक लाईट के पास चारों ओर पौधों के ऊपर पौधों के बीच की सड़क से उठे हुए पार्श्व गैर हैं साथ ही सड़क पर गड्ढे पाये गये जो कभी भी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। सम्भावित कार्य कराया जाना आवश्यक है।	3. सम्भावित नाले के उपर की स्लेब ठीक कराते हुये गड्ढे भर दिये गये हैं।	
					4- शिमला बाईपास रोड की ओर से देहरादून सड़क की ओर आने वाले मार्ग पर सड़क पर दुर्घटना के स्थानी द्वारा सड़क पर अनधिकृत रूप से कच्चा कच्चे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान व कचरे आदि रक्ते पाये गये हैं। साथ ही सड़क के किनारे दूरसंचार फिनिंग के पोल को सड़क पर सिखा लेटाकर उसको सीमेंट / कोलर से ढकल हुआ पाया गया जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है।	4. सड़क से अनाधिकृत दुकानों को सामाना हटाया दिया गया है। सड़क से दूरसंचार फिनिंग के पोल को हटाने हेतु सम्भावित फिनिंग को लिखा दिया गया है।	
					5- सम्भावित स्थान पर ही काफी लम्बा वैस्टन बूट बार को आले-पास सड़क के किनारे पाला खुला हुआ पाया गया, जिस कारण चिन्ता जाना आवश्यक है। साथ ही सड़क पर बिजली के एक पोल को सड़क से हटाकर पीछे स्थानित किया जाना आवश्यक है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से उक्त कार्य कराये जाने आवश्यक होगे।	5. खुले हुये नाले को कवर कर दिया गया है तथा सम्भावित फिनिंग को बिजली के पोल हटा कर पीछे स्थानित किये जाने को लिखा दिया गया है।	

AMR

क्र.सं.	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लॉक स्पाट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/क्षेत्र	मार्ग का नाम व क्षेत्र	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्रवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
6	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड डीडोला	6. राधाकल्या सुनी आर्देरमए के पास		1- इस स्थल पर टॉन्क और रम्बल रिटप बनाने लगे हैं, परन्तु रम्बल रिटप में 5-6 घटिटा लगती गयी है। जो आईजेंसी की जाई। रम्बल रिटप के मैनको में अनुसर नहीं गयी गयी तथा उनमें गेट की नहीं लगाया गया। अतः उपर्युक्त होगा कि रम्बल रिटप मैनको के अनुसार बनायी जाय तथा रम्बल रिटप पर धर्मोत्प्रेरित फर्त करवा जाए। ताकि सुरक्षित संचालन कारवाय सुनिश्चित की जा सके। 2- स्थल पर रम्बल रिटप होने के सम्बन्ध में सर्वोत्तम रिक्त लम्बा हुआ पाया गया परन्तु "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में लीड शूचनपट्ट नहीं लगाया गया है। अतः उपर्युक्त होगा कि सम्भावित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में सूचना पट्ट लगाया जाए। 3- सम्भावित स्थल पर (देहरादून से पैमनगर की ओर जाने हुए) लिफ्ट पर गली और सड़क परीक्षा देहरादून का रोल टेक्सा सेफ्टी के लिए एक मुखा सड़क पर ही स्थापित है। जिसके सामने की ओर एक नाला खुली खुली स्थिति में पाया गया साथ ही रोल टेक्सा बैरियर के पास व सामने सड़क पर घेद एवं बिजली को फल लगा पाया गया। सम्भावित स्थल पर मार्ग में कार्य होने एवं गार्रीका कार्यों से सम्भावित स्थल पर कभी की दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः रोल टेक्सा बैरियर को अनुसर स्थापित करने व सम्भावित स्थल पर स्थापित गेटों की लीफिंग/कटिंग एवं नाले को कवर किये जाने की आवश्यकता है।	1 इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना शर्मापट्ट लगा दिया गया है। 2 रम्बल रिटप मैनको के अनुसार ठीक कर धर्मोत्प्रेरित फर्त कर दिया गया है। 3 रोल टेक्सा बैरियर को अनुसर स्थापित करने तथा गेटों की लीफिंग/कटिंग एवं बिजली को फल हटाने हेतु सम्भावित विभाग को लिख दिया गया है।	परिधान आमुका, उत्तराखण्ड का पत्रांक- 1602/प्रधान/सफु/1-8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्ता। प्रमुख अधिकारी विभाग/यस लीडनिंगिड का पत्रांक- 421/76/राजा (4)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुसरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिकारी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डीडोला का पत्रांक- 756/1 सीडो दिनांक 30.11.2017 द्वारा आदेश प्राप्त।
7	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डीडोला	7. रीर काया मीक, देहरी चौक, पैमनगर		1- इस स्थल पर एक और रम्बल रिटप बना पाया गया रम्बल रिटप में 10 घटिटा लगती गयी है। रम्बल रिटप पर घेद नहीं है। किया गया है। जिससे उक्त रम्बल रिटप दुर्घटनाग्रस्त नहीं है और न ही पूर्व में डलन से उठते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का कोई सूचना पट्ट लगाया गया है। अतः रम्बल रिटप पर लम्बी-प्लैस्टिक फर्त करवा जाय तथा गति अवरोधक होने का सूचना पट्ट लगाया जाए। ताकि सुरक्षित संचालन कारवाय सुनिश्चित किया जा सके। 2- लीडनिंगिड द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार सम्भावित स्थल के ब्लैक स्पाट की बनी य आता है परन्तु स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। शक सुझा की दुष्टि से संपाक रिक्त लगाया जाना उपयुक्त होगा। 3- इस स्थान पर मार्ग की चौकड़ी घाटित नहीं है तथा ब्यान्डेज होने के कारण सम्बन्ध इस स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त अधिक होती है। अतः उक्त मीक के स्थापित कर की कटिंग करने हेतु लम्ब किया जा सकता है।	1 स्थल रिटप पर धर्मोत्प्रेरित फर्त कर दिया गया 2 इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना शर्मापट्ट लगा दिया गया है। 3 सम्भावित स्थल के सुधार हेतु 4 lane चौकीकरण करे। DPR Consultancy का कार्य प्रगति पर है।	परिधान आमुका, उत्तराखण्ड का पत्रांक- 1602/प्रधान/सफु/1-8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्ता। प्रमुख अधिकारी विभाग/यस लीडनिंगिड का पत्रांक- 421/76/राजा (4)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुसरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिकारी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डीडोला का पत्रांक- 756/1 सीडो दिनांक 30.11.2017 द्वारा आदेश प्राप्त।

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विधित्त श्रेयक स्पीड के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/सैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एंजेन्सी (रोड सेप्टी) उल्लेख्य द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एंजेन्सी (रोड सेप्टी) उल्लेख्य द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
8	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड कोटवाला	8 लॉ कोलेज के सामने पुनर्गठन		1- इस स्थल पर दोनो ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, तथा दोनो रम्बल स्ट्रिप में 10-15 मीटर लम्बाई की गयी है, जिससे पेट्र नहीं किया गया है। रम्बल स्ट्रिप होने का संकेतक चिह्न लगा हुआ पाया गया। परन्तु दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सुचना पेट्र लगा नहीं पाया गया। अतः उपयुक्त होना कि रम्बल स्ट्रिप पर धमो-पारिस्टिक पैन करवा लाये गये। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र सम्भावित सुचना पेट्र लगाया जाए, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।	1- रम्बल स्ट्रिप पर पार्मिस्टरिक पेट्र अथवा दिया गया है। इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पेट्र लगा दिया गया है।	परिचयन आयुक्त, उल्लेख्य खण्ड का पत्रांक-1632/प्रवर्तन/सं०/1-8 (55)/2017 दिनांक 15 अक्टूबर 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्रस्ता। प्रमुख अधिकारी, दिनांक 16/10/2017 तारीख 16/10/2017 दिनांक 13/10/2017 उपत का अनुसरण 28/11/2016 को ई मेल द्वारा भिन्न किया गया। अधिसूचना अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्ग कोडिफिकेशन का पत्रांक- 766/1 सी० दिनांक 30/11/2017 द्वारा आदेश प्राप्त।
9	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड कोटवाला	9- केपी चार्टर्ड ससुके रोड देहरादून		1- इस स्थल पर दो रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं। एक रम्बल स्ट्रिप केपी चार्टर्ड पर स्थित दुर्घटना से पहले ससुके की ओर तथा दूसरा रम्बल स्ट्रिप दुर्घटना के पश्चात मोड़ समायोजन के बाद देहरादून की ओर। 2- रम्बल स्ट्रिप किये गये दोनो रम्बल स्ट्रिप में पूर्व में 8-8 मीटर लम्बाई की गयी है। अधिसूचना अधिनियम को अनुसरण ससुके की ओर बनायी गयी 8-8 मीटर लम्बाई के स्थान पर 15-15 मीटर की ओर बनाये गये रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 3- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 4- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 5- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 6- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 7- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 8- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 9- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है।	2- इस स्थान पर रम्बल/कोलेज है का सूचना पेट्र दीक बना दिया गया है। 3- पेट्र की लंबाई/कोलेज हेतु सम्बन्धित विभाग को लिखा दिया गया है। 4- सुले हट्टे सोले को कारर करने हेतु कारवाही की जा रही है। 5- इस स्थल पर दो रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं। एक रम्बल स्ट्रिप केपी चार्टर्ड पर स्थित दुर्घटना से पहले ससुके की ओर तथा दूसरा रम्बल स्ट्रिप दुर्घटना के पश्चात मोड़ समायोजन के बाद देहरादून की ओर। 6- रम्बल स्ट्रिप किये गये दोनो रम्बल स्ट्रिप में पूर्व में 8-8 मीटर लम्बाई की गयी है। अधिसूचना अधिनियम को अनुसरण ससुके की ओर बनायी गयी 8-8 मीटर लम्बाई के स्थान पर 15-15 मीटर की ओर बनाये गये रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 7- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 8- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है। 9- रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेट्र किया जा रहा है।	परिचयन आयुक्त, उल्लेख्य खण्ड का निरीक्षण दिनांक पत्रांक- 1266/सं०/1-8 (34)/2017 दिनांक 25 मार्च 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिस अनुपालन किये जाने हेतु अधिसूचना अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्ग (कोडिफिकेशन) देहरादून को ई मेल आईडी पर 27/03/2017 को भिन्न किया गया। तथा अधिसूचना अधिनियम, नवम्बर 2017 कोडिफिकेशन देहरादून का पत्रांक- 5357/11 सी० (1) दिनांक 16 10/2017 द्वारा अनुसरण हेतु भिन्न किया गया। निरीक्षण क्रम में अधिसूचना अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्ग कोडिफिकेशन देहरादून का पत्रांक- 1764/1 सी० दिनांक 12/06 2017 एवं पत्रांक- 4073/1 सी० दिनांक 18/12/2017 द्वारा आदेश प्राप्त।

अनुमोदित

क्र.सं.	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विद्यमान ब्लॉक स्कोर के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/कैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुचारीकरण हेतु सीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारण गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुचारीकरण हेतु सीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारण गये सुझावों का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	देहरादून	ग्रामीण खण्ड (नॉन्-मिनिमि) देहरादून	9- मैत्री पार्किंग, मसुरी रोड, देहरादून		6- बाइपास इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई पर्याप्त है परन्तु एमो-ब्लॉक माड होने के कारण सम्भवतः इस स्थल पर दुर्घटनाओं का अधिक होना है। अतः बाइपास के पास स्थापित करवा कर की जादी कोटिंग कर दी जाय तो इसका लाभ हो सकता है।	7- ब्लॉक माड होने के कारण सम्भवतः इस स्थल पर दुर्घटनाओं का अधिक होना है। अतः बाइपास के पास स्थापित करवा कर की जादी कोटिंग कर दी जाय तो इसका लाभ हो सकता है।	
10	देहरादून	ग्रामीण खण्ड (नॉन्-मिनिमि) देहरादून	10- शिव लाल कैन्ड, शिव मन्दिर, मसुरी रोड, देहरादून		7- इस स्थल पर शिव लाल कैन्ड मन्दिर के परिसर में देहरादून की ओर एक सम्भव रिटायर बनायी गयी है।	7- ब्लॉक माड होने के कारण सम्भवतः इस स्थल पर दुर्घटनाओं का अधिक होना है। अतः बाइपास के पास स्थापित करवा कर की जादी कोटिंग कर दी जाय तो इसका लाभ हो सकता है।	
11	देहरादून	ग्रामीण खण्ड (नॉन्-मिनिमि) देहरादून	11- डिशन नगर बौद्ध के पास, पवनराता रोड, देहरादून		8- स्थापित किये गये सम्भव रिटायर में 8 पार्किंग लगायी गयी है।	8- स्थापित किये गये सम्भव रिटायर में 8 पार्किंग लगायी गयी है।	

क्रम सं०	अनुपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट को अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वर्णन	गार्ड का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशन के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशन के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
12	देहरादून	एनएच/एचएच/डी देहरादून	12. मियावाला पुल के पास		1. सम्भावित स्थल पर 'दुर्घटना बाधक संकेत' का कोई नहीं लगा पाया गया। 2. लैंक गार्ड मियावाला पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये गये जो सुखन की दृष्टी से आवश्यक है। 3. सड़क के लेनिंग सतह के किनारे दोनों ओर टूट है व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके व सम्भावित तत्पश्चात की बाधित किया जाना आवश्यक है। 4. सम्भावित स्थल पर यंत्रागत के दबाव को देखते हुए नियमित रूप से सारायात को निवृत्त हेतु सारायात पुलिस की आवश्यकता प्राप्ति होती है। 5. लैंक रोड के किनारे सड़क पर विपुल पोल लगा गया गया जिसे हटाया जाना आवश्यक है। 6. गार्ड पर गन्तव्यों के अनुक्रम कोई सूचनात्मक / चेतावनी का संकेतक चिह्न नहीं पाया गया।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा पंचिजन आयुक्त, उत्तराखण्ड को पत्रांक-4553/घर्षन / एचएच/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एनएच/एचएच/डी/1-8 (34)/2017 तथा अधीक्षक अभियन्ता राणा मोहन सिंह, देहरादून, बजटोर्ट तथा अभियन्ता अभियन्ता निर्माण खण्ड लीड/एच/डी देहरादून एवं अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं डिप्टी/एचएच/डी का पत्रांक-427/76 पत्रांक/03/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सुचना अग्रस्त।
13	देहरादून	एनएच/एचएच/डी देहरादून	13. कुमायारु जंक्शन की के पास		1. सम्भावित स्थल पर कोई/सड़क की ओर जाने वाले हुए बाईं ओर विपुल पोल ट्रांसफार्मर हेतु हट बनाई गयी है जिसे हटाया जाना आवश्यक है। 2. मार्ग पर पार्श्ववर्धक रोड मार्किंग नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि सड़क का चौकीकरण करते हुए सम्भावित काट कर लिया जायेगा। 3. सम्भावित स्थल पर दुर्घटना बाधक संकेत का कोई नहीं पाया गया, जो लगाना जाना आवश्यक है। 4. लेनिंग से ट्रेसादून की ओर जाने वाली सड़क के किनारे पर बजरी / गल्ला पड़ा हुआ पाया गया, जिससे दुर्घटना होने की शंका है। 5. सड़क पर जगह-जगह गल्ले पाये गये जो दुर्घटनाओं को बढ़ाना दे रहे हैं, सड़क के लेनिंग सतह के किनारे दोनों ओर टूट है व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा पंचिजन आयुक्त, उत्तराखण्ड को पत्रांक-4553/घर्षन / एचएच/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एनएच/एचएच/डी/1-8 (34)/2017 तथा अधीक्षक अभियन्ता राणा मोहन सिंह, देहरादून, बजटोर्ट तथा अभियन्ता अभियन्ता निर्माण खण्ड लीड/एच/डी देहरादून एवं अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं डिप्टी/एचएच/डी का पत्रांक-427/76 पत्रांक/03/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सुचना अग्रस्त।

(Signature)

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लॉक स्पीड के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/पैनेज	मार्ग का नाम व ओपी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेक्टर) उल्लेखित द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेक्टर) उल्लेखित द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दिनांकी
1	2	3	4	5	6	7	8
14	देहरादून	एनएच/एचएच/एचडी/देहरादून	14 हरीपाला पुलिस चौकी के पास लक्ष्मण सिंह मन्दिर मोड़ खोईवाला	1. लक्ष्मण सिंह मन्दिर की ओर जाने वाले त्रिक मार्ग पर स्क्वैर सिटिंग व बीट आईडल स्थिति किया जाना आवश्यक है। 2. मुख्य मार्ग पर सौर कर्जी कीले बिल्डिंग के सामने दोपहरे और सांझ की का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 3. आवादी सेज की तरफ सौर रोमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 4. संभवित स्थल पर 100 मीटर के अन्दर सड़क पर गड़ढ़े घाटे गये जिन्हें तत्काल प्रयास करना आवश्यक है।	1. सम्भावित स्थल अवादी वाला सेज है, निर्धारित गति रोमा व दुर्घटना बाधक सेज का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. सम्भावित स्थल पर पुलिस का निमोन अचूक घाटा गधा तथा नाले में पानी का बहाव घाटा गधा सम्भावित स्थल पर सुझा की दृष्टि से बोर्ड कीसन बोर्ड/बैरियर नहीं लगा गया है, जिससे दुर्घटना सेज की सम्भावना है।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त उल्लेखित का पत्रक-6553/प्रदेश / सड/1-6 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अतिरिक्त अभियन्ता तथा अधिवासी अभियन्ता लीडनिटिओ तथा अधिवासी अभियन्ता रोमाड लीडनिटिओ बोर्डगल, बडकोट तथा अधिवासी अभियन्ता निर्माण गवड लीडनिटिओ देहरादून एवं अतिरिक्त को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं निमागवड को पत्रक-927/76 शासक(क)-आ/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सुचना आया।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त उल्लेखित का पत्रक-6553/प्रदेश / सड/1-6 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अतिरिक्त अभियन्ता तथा अधिवासी अभियन्ता लीडनिटिओ तथा अधिवासी अभियन्ता रोमाड लीडनिटिओ बोर्डगल, बडकोट तथा अधिवासी अभियन्ता निर्माण गवड लीडनिटिओ देहरादून एवं अतिरिक्त को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं निमागवड को पत्रक-927/76 शासक(क)-आ/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सुचना आया।
15	देहरादून	एनएच/एचएच/एचडी/देहरादून	15 फतलपुर चौक, हरिद्वार रोड, लालखण्ड				

(Signature)

क्रम Sl. No.	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विभिन्न लोक सर्वोदय के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वैकल्पिक	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशन को दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशन को दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
16	देहरादून	एनएच/00/आईडो देहरादून	16 फिफ्ट वीएनबीडी बैंक अद्विष्टार मुख्य मार्ग उत्तराखण्ड		1. सम्भावित स्थल पर वर्तमान से फोरलॉडिंग मार्ग बन जाने के कारण दुर्घटना सम्भावित बाध नहीं पाया गया। फिर भी आवादी को क्षेत्र होने के कारण निर्धारित गति सीमा में चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. सम्भावित स्थल पर सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन बोर्ड लगा पाया गया, जिसे तत्काल हटाना जाना आवश्यक है।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को पत्रांक-6553/प्रदर्शन / सावधानी/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिसूचना जारी की गई। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-927/76 सावधानी-30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्भावित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अग्रसारित।	
17	देहरादून	एनएच/00/आईडो देहरादून	17 विन्दरवाला सेवाशाला		1. सम्भावित स्थल पर सेवाशाला की ओर सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण पाया गया जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी हुई है, जिसे हटाना जाना आवश्यक है। 2. दाहिनी ओर सड़क पर निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। सड़क पर साईजिंग बोर्ड नहीं लगे पाये गये। 3. निक विन्दरवाला मार्ग पर ड्रैजिंग नहीं पाये गये जिससे कच्ची मिट्टी दुर्घटना हो सकती है। 4. मुख्य मार्ग पर सीर कुर्जों वाले पीले बिल्टिकर के साथ दोनो ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 5. सड़क के किनारे बाकी ओर विद्युत पोल हटाना जाना है। 6. धनी अखादी क्षेत्र होने के कारण सम्भावित स्थल पर निर्धारित गति सीमा दुर्घटना बाधित क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है जो नहीं लगाया गया है। 7. सम्भावित स्थल पर दोनो ओर पुलिस का कार्ड अपाई होने के कारण फोरलॉडिंग का सावधानी का चेतावनी का बोर्ड एक ही मार्ग पर आ जाने व घटने के सम्भावना में होने से दुर्घटना की सम्भावना बनी हुई है। अतः दोनो ओर पुलिस का निर्माण करके तत्काल पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को पत्रांक-6553/प्रदर्शन / सावधानी/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिसूचना जारी की गई। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-927/76 सावधानी-30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्भावित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अग्रसारित।	

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	निर्दिष्ट बैंक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/कैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुवारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुवारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण	तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
18	देहरादून	एनएच000आर0 देहरादून	18 सत्यनारायण मन्दिर रायपाला (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02 11.2017 व 03.11.2017 के स्थल निरीक्षण अवस्था)		1. सम्भावित स्थल पर रस्ते निर्माण नहीं पाये गये हैं। 2. हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क की बाड़ी और इन विभाग की चौकी सरचना में बाड़ी गयी है, जिस हद तक जाने हेतु कार्रवाई की जाय। 3. सम्भावित स्थल पर सड़क पर बिगड़ेंडर नहीं बनाये गये हैं। जिससे दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। 4. सत्यनारायण मन्दिर के पास मुख्य मार्ग पर गड़वा पाया गया। जिससे तत्काल भराववा जाया होना, अन्यथा की स्थिति में कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। 5. सम्भावित स्थल पर दोनों ओर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है, जो तत्काल पूर्ण कराया जाना होना। 6. सड़क की लेमिंग सड़क के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भरा सड़क से काफी गीरा है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना अवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिष्करण आर्द्रता, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553/अर्वा/न सा/सु/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अंश निरीक्षण अतिरिक्त 1000 गुण गुणम 100 लीडनिंग तथा अतिरिक्त अतिरिक्त गुणम लीडनिंग अर्वा/न, बडकोट तथा अतिरिक्त अतिरिक्त निर्माण गुण लीडनिंग देहरादून एवं अतिरिक्त को अनुपालन हेतु प्रेषित। उत्तराखण्ड अतिरिक्त एवं विभाग/अर्वा को पत्रांक-927/76 पत्रांक(3)-34/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित गुण अतिरिक्त को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन अवस्था की सूचना अर्वा को	
19	देहरादून	एनएच000आर0 देहरादून	सत्यनारायण मन्दिर (सम्भागीय परिषद अतिरिक्त, पुलिस एवं निरीक्षण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण अवस्था)		1- मन्दिर से आगे तिरुस की ओर सड़क अस्मफल तथा देहा वाली सीमे के कारण दुर्घटना गहराओं के लिए संवेदनशील है। जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। 2. सत्यनारायण मन्दिर के पास मुख्य मार्ग पर गड़वा पाया गया। जिससे तत्काल भराववा जाया होना, अन्यथा की स्थिति में कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। 3. सम्भावित स्थल पर दोनों ओर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है, जो तत्काल पूर्ण कराया जाना होना। 4. सड़क की लेमिंग सड़क के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भरा सड़क से काफी गीरा है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना अवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	सम्भागीय परिषद अतिरिक्त (सम्भागीय अतिरिक्त को पत्रांक-1186/अर्वा/पुलिस/सु/2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा सम्बन्धित गुण अतिरिक्त को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिष्करण आर्द्रता, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553/अर्वा/न सा/सु/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अंश निरीक्षण अतिरिक्त 1000 गुण गुणम 100 लीडनिंग तथा अतिरिक्त अतिरिक्त गुणम लीडनिंग अर्वा/न, बडकोट तथा अतिरिक्त अतिरिक्त निर्माण गुण लीडनिंग देहरादून एवं अतिरिक्त को अनुपालन हेतु प्रेषित। उत्तराखण्ड अतिरिक्त एवं विभाग/अर्वा का पत्रांक-927/76 पत्रांक(3)-34/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित गुण अतिरिक्त को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन अवस्था की सूचना अर्वा को	

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विश्लिष्ट ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/कैनेज	मार्ग का नाम व क्षेत्र	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दिवाणी
1	देहरादून	3	4	5	6	7	8
	देहरादून	एन०एच०१००आई० देहरादून	19 खण्डगांव पुलिस चौकवाला		4 सम्भावित क्षेत्र के लगभग 800 मी० मार्ग मार्ग पर जगह-जगह पर गड़दे पड़े गये जिससे दुर्घटना की सम्भावना बढ़ गयी है। जिन्हें ठीकाले भरवाया जाना होगा। 5 सम्भावित स्थान पर सड़क जलपान का कार्य किया जाना आवश्यक होगा। 6 मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा वाले सैल डिजिटल के साथ दोनों ओर केलासी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।		लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-4853/प्रवर्तन / स०एच०/1-8 (4)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिसूचना अतिरिक्त 19वीं वृत्त चण्डा लोडिंग/डि० तथा अधिसूची अतिरिक्त 20वां लोडिंग/डि० कोडवाला बडकोट तथा अधिसूची अतिरिक्त निर्माण खण्ड लोडिंग/डि० देहरादून एवं अतिरिक्त को अनुपालन हेतु भेजा। प्रमुख अतिरिक्त एवं डिप्टी कमिश्नर का पत्रांक-927/76 यातायात-100/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अतिरिक्त को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अधिसूचना।
20	देहरादून	एन०एच०१००आई० देहरादून	20 मोतीनूर रावलावा (लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 का स्थल निरीक्षण आख्या)		1 सम्भावित स्थल पर दुर्घटना बाधक क्षेत्र व मुल्तदार/रावली कोसीओर बोर्ड नहीं लगे पाये गये। 2 मुख्य मार्ग पर जगह-जगह गड़दे पड़े गये जिन्हें ठीकाले भरवाया जाना होगा। 3 सड़क के लेपित सतह को किनारे दोनों ओर टूट है व कच्चा भाग सड़क से ऊपरी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है जो ऊपर ऊपर भाग को सड़क की सतह तक फिन्ग जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 4 रेलवे प्लेटफार्म से आगे पुल से पहले मार्ग के दोनों ओर बारक दिवार का निर्माण करते हुए सड़क का चौड़ाकरण किया जाना आवश्यक है। 5 पुल भाग क्षेत्र में जगह-जगह पर गड़दे पड़े गये जिन्हें पूर्ण किया जाना आवश्यक है।		लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-4853/प्रवर्तन / स०एच०/1-8 (4)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिसूचना अतिरिक्त 19वीं वृत्त चण्डा लोडिंग/डि० तथा अधिसूची अतिरिक्त 20वां लोडिंग/डि० कोडवाला बडकोट तथा अधिसूची अतिरिक्त निर्माण खण्ड लोडिंग/डि० देहरादून एवं अतिरिक्त को अनुपालन हेतु भेजा। प्रमुख अतिरिक्त एवं डिप्टी कमिश्नर का पत्रांक-927/76 यातायात-100/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अतिरिक्त को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अधिसूचना।
			मोतीनूर रेलवे स्टेशन (सम्भारण परिवहन अधिकारी पुलिस एवं निर्माण एजेंसी द्वारा जगह निरीक्षण आख्या)		1- मार्ग सड़क है जगह-जगह निर्माण/करीब है मार्ग चौड़ाकरण किया जाना चाहिए। 2- मार्ग के दोनों ओर पटरावली अथवा तलवाव जाने चाहिए।		राजकीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कमिश्नर पत्रांक-1196/प्रवर्तन/स०एच०/2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा आर्वाई खण्ड लोडिंग/डि० अतिरिक्त को अनुपालन हेतु भेजा।

Handwritten signature

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अधिनियम दुर्घटना सम्पादित स्थल का नाम/सैनेज	मार्ग का नाम व ओपी	दुर्घटना सम्पादित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्पादित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों को अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
21	देहरादून	सबसे बड़ा लोड लिफ्टिंग यंत्रिका	21 आयोजनाओं का नाम व नाम, स्थिति, बार्डिंग, रोड		1. "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का कोई नहीं लगा जाया गया। 2. मार्ग पर 4 से 5 स्वतंत्र स्टिप का निर्माण किया गया है, जो आईओसीओ की सर्वेक्षण के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसे स्वतंत्र के अनुसार पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। 3. मार्ग पर निर्मित स्वतंत्र स्टिप दर्शनीय नहीं है। स्वतंत्र स्टिप पर धर्मोत्प्रेरक बन्द से बन्द किया जाना आवश्यक है। 4. सड़क के तिरफे सड़क के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व केला भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का कोई नहीं लगा दिया गया है। 2. ऑडिटर के सुझाव पर ही काम लगाये गये हैं। 3. धर्मोत्प्रेरक बन्द कर दिया गया है। 4. मार्ग को ठीक करा दिया गया है, पत्थर पूर्णतः ठीक कराया जाना अभी सम्भव नहीं है, क्योंकि मार्ग और रोड रोड के अन्तर्गत आ गया है। जिससे इस मार्ग को बार-बार में सीडिकरण का कार्य ही प्रस्तावित है। अतः अगले कार्यवाही एनओसीओ द्वारा की जा रही है।	लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्रतिष्ठान आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6503/प्रतिष्ठान / सओसु/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां कृष्ण राणा लोनिनिओ तथा अधिवासी अधिवक्ता राणा लोनिनिओ को देखाया, बजट तथा अधिवासी अधिवक्ता निर्माण खण्ड लोनिनिओ देहरादून एवं क्रिस्टीना को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं निष्पत्ति देखा का पत्रांक-927/76 खाता(क) 30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अधिवासी अधिवक्ता, अधिवासी का पत्रांक-210/1वीं दिनांक 18.01.2018 को अनुपालन हेतु प्राप्त। अधीक्षण अभियन्ता नाम गुरा, लोनिनिओ, देहरादून का पत्रांक 650/76 सड़क सुका दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विहित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/दैनिक स्थल	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेक्टर) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेक्टर) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
22	देहरादून	अन्धार्ई खण्ड लौनिछिण्डा अतिक्रमण	22 सात गौड़, देहरादून अतिक्रमण (लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 का स्थल निरीक्षण आदेश)		1. अतिक्रमण की ओर से आने वाले वाहन की लिए अल्ट्रा मार्ग पर स्थल रिपेयर बनाया जाना आवश्यक है, ताकि मोड़ पर लीड गति से आने वाले वाहन की गति को कम किया जा सके एवं दुर्घटना से बचा जा सके। 2. सम्भावित स्थल पर हाथी कोर्रेक्टर क्षेत्र है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। 3. मन्दिर के पास सड़क 3 स्थल रिपेयर का निर्माण किया गया है जो आईडब्ल्यू की माईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं बनाया गया है। 4. सम्भावित स्थल पर कोर्रेक्टर क्षेत्र, बार्डिंग मोड़ का बोर्ड नहीं लगा पाया गया, जो लगाये जाने आवश्यक है।	1. लीड गैलरी को कारण रोड सेक्टर ऑडिटर श्री शम्भू शर्मा (LJA International Ltd. (anada) ने सुझाव द कि स्थल रिपेयर ना बनाये जाय। 2. हाथी कोर्रेक्टर क्षेत्र है का बोर्ड लगा दिया गया है। 3. लीड गैलरी को कारण रोड सेक्टर ऑडिटर श्री शम्भू शर्मा (LJA International Ltd. (anada) ने सुझाव द कि स्थल रिपेयर ना बनाये जाय। 4. ओवरटेकिंग बार्डिंग मोड़ का बोर्ड लगा दिया गया है।	लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 के स्थल का निरीक्षण किया गया, लीड निरीक्षण अन्धार्ई, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6561/अतिरिक्त / अन्धार्ई/1-4 (04)/2017 दिनांक 15 नवम्बर 2017 द्वारा अतीरक्षण अतिरिक्त 1001 पृष्ठ सम्मान लेखनिष्ठिका तथा अतिरिक्त अतिरिक्त साधना लेखनिष्ठिका कोर्रेक्टर, बार्डिंग तथा अतिरिक्त अतिरिक्त निर्माण खण्ड लेखनिष्ठिका देहरादून एवं अतिरिक्त को अन्धार्ई हेतु प्रेषित। प्रमुख अतिरिक्त एवं विभाग 228 लेखनिष्ठिका उत्तराखण्ड का पत्रांक-927/76 गैलरी (03)-30/2017 दिनांक 27.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त का पत्रांक-250/100 दिनांक 18.01.2018 का अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अतिरिक्त एवं विभाग 228 लेखनिष्ठिका उत्तराखण्ड का पत्रांक-131/02/2018-नि-2/2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा लेखनिष्ठिका का 24676 लेख का निरीक्षण कर शरण को प्रेषित। अतिरिक्त अतिरिक्त न्याय दूता, लेखनिष्ठिका, देहरादून का पत्रांक 650/76 सडक सुधारा दिनांक 06.02.2018 द्वारा कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Handwritten signature

[illegible]

[illegible]

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विनिर्दिष्ट ब्लॉक स्पोर्ट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चौनेज	मार्ग का नाम व ओपी	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तरखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तरखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दिप्पणी	
1	27	2	3	4	5	6	7	8
	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोनिविहो, खड़वाल	27 लाधा रोड विराहा सहसपुर		1 इस स्थल पर बांध रोड से निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाधित क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया । 2 बांध रोड पर रम्बल स्ट्रिप का बोर्ड नहीं लगा पाया गया । 3 मुख्य मार्ग पर बने रम्बल स्ट्रिप में थर्मोप्लास्टिक पेंट नहीं किया गया ।	1 निर्धारित गति सीमा दुर्घटना बाधित क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है। 2 बांध रोड पर रम्बल स्ट्रिप का बोर्ड लगा दिया गया है। 3 मुख्य मार्ग पर बने रम्बल स्ट्रिप में थर्मोप्लास्टिक पेंट लगा दिया गया है।	परिधान आधुनिक उत्तरखण्ड का पत्रांक-6553/प्रबोधि / सडपु/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो तथा अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, खड़वाल, देहरादून, उत्तराखण्ड अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, देहरादून हेतु निर्धारित। प्रमुख अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, उत्तरखण्ड का पत्रांक-6553/प्रबोधि / सडपु/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, खड़वाल, देहरादून, उत्तराखण्ड अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, देहरादून हेतु निर्धारित।	
28	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोनिविहो, खड़वाल	28 हरवटपुर मजार के पास			1 सम्भावित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं पाया गया। 2 दुर्घटना बाधित क्षेत्र रम्बल रोड है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। 3 स्थल पर मजार के पास स्थित पेड़ की लोपिंग किया जाना आवश्यक है।	1 रम्बल स्ट्रिप बना दिया गया है। 2 इस स्थान पर "दुर्घटना बाधित क्षेत्र" का सूचना पट लगा दिया गया है। 3 पेड़ की टहनियों की कटिंग एवं लोपिंग के तहत वन विभाग को पत्र लिखा दिया गया है। कृपया अपने स्तर से भी प्रभावीय वनविभागों, वन प्रभाग कानूनी को निर्दिष्ट करने की कृपा करें।	परिधान आधुनिक उत्तरखण्ड का पत्रांक-6553/प्रबोधि / सडपु/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो तथा अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, खड़वाल, देहरादून, उत्तराखण्ड अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, देहरादून हेतु निर्धारित। प्रमुख अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, उत्तरखण्ड का पत्रांक-6553/प्रबोधि / सडपु/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, खड़वाल, देहरादून, उत्तराखण्ड अतिरिक्त निरीक्षण के लिए लोनिविहो, देहरादून हेतु निर्धारित।	

(Handwritten signature)

क्रम Sl.No	जलपट्ट का नाम	खण्ड का नाम	निर्दिष्ट ब्लैक स्पीड को अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / सैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
31	दहसतून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लीडनिडिओ बडकोट	31 लेडमन पुल के पास सिवासनगर		1. सम्बन्धित स्थल पर स्थल विवरण पर कार्मोन्ट्रोलिंक पेंट नहीं लगाया गया है। 2. दुर्घटना कादृश्य क्षेत्र का चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया है। 3. सम्बन्धित स्थल पर पेड़ों की लोडिंग / अनलोडिंग करने हेतु प्रभावीय एनाडिक्लर, भूमि सख्त निर्माण, कावर्सी देहसतून को 77 480 कैम्प-सेमा-23 की 10 दिनांक 15.11.2017 को अवगत करा दिया गया है। 4. सड़क के किनारे लगने विद्युत पोल को हटाया जाना आवश्यक है। 5. सड़क के किनारे दोनों ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है।	1. सम्बन्धित स्थल पर स्थल विवरण पर कार्मोन्ट्रोलिंक पेंट दोहरी ओर लगा दिया गया है। 2. चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है। 3. सम्बन्धित स्थल पर पेड़ों की लोडिंग / अनलोडिंग करने हेतु प्रभावीय एनाडिक्लर, भूमि सख्त निर्माण, कावर्सी देहसतून को 77 480 कैम्प-सेमा-23 की 10 दिनांक 15.11.2017 को अवगत करा दिया गया है। 4. सड़क के किनारे लगने विद्युत पोल को हटाया जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पत्तार कार्पोरेशन लिड विकास नगर देहसतून को 77 480 कैम्प-सेमा-22 की 10 दिनांक 15.11.2017 को अवगत करा दिया गया है। 5. सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को एक सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस भेजे गये हैं।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, का पत्र क्र-4550/प्रधान / सं090/1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता लीड निडिओ (राजमार्ग) लीडनिडिओ तथा अधिशासी अभियन्ता राजमार्ग लीडनिडिओ सर्वेक्षण बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लीडनिडिओ देहसतून एवं कटिवाड़ को अनुपालन हेतु प्रेषित। अनुसंध अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लीडनिडिओ उत्तराखण्ड का पत्र क्र-827/76 यला (के)-30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता राजमार्ग खण्ड लीडनिडिओ, बडकोट का पत्र क्र-2509 / 2 की 10 दिनांक 06.12.2017 द्वारा अनुपालन आदेश प्राप्त।

Handwritten signature

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विभिन्न ब्लॉक स्कोट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/बैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुमारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुमारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
32	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग 802 लोडिंग/डिडिंग बनकोट	32 ब्लॉक एन्डल स्कूल लाईन जीमनगढ़	5	1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र आगे स्कूल है, गा. बौडें गली लगा धाग मार्ग। 2. स्थल सिट्टीप दासीनीय गली है, जिन पर वर्मोन्टारिडक पेंट कराया जाना आवश्यक है। 3. बच्चों की सुझावों के दृष्टिकोण स्कूल के गेट के पास निर्मित बरसाती नाले को कवर किया जाना आवश्यक है, तथा सड़क का मरम्मा मार्ग सड़क के लंबाई स्थल से लगती लीन है जिसकी सड़क की सतह तक समान किया जाना आवश्यक है। तथा उस सड़क पर गड़दों को भरा जाना भी आवश्यक है। 4. स्कूल के दूसरी ओर इन जैनिंग द्वारा मार्ग पर समान ईट/बगरी एकत्रित कर अतिक्रमण किया गया जो दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है जिसे हटाना जाना आवश्यक है। 5. सम्भावित स्थल पर पैरफिट वॉल बनाना जल्द आवश्यक है। 6. सम्भावित मार्ग पर स्थान स्थान पर नगर पुलिस द्वारा बौडें लगाये गये हैं जो दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, जिन्हें हटाना जाना आवश्यक है। 7. श्री पक्कज अग्रवाल ग्राम प्रधान, जीमनगढ़, पीओ नं० 99276/5942 द्वारा लीड ऐजेंसी को यह अवगत कराया गया कि लोडिंग/डिडिंग क्षेत्र में सड़क के किनारे पर वर्मोन्टारिडक द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर समय-समय पर दुर्घटनाओं घटित हो रही हैं, उनके द्वारा जब सूझाव की सूची से अतिक्रमण को हटाने जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुभव किया गया। अतः लीड ऐजेंसी का सुझाव है कि निवास नगर क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाने जाने हेतु गिरफ्त प्रकारण पुलिस विभाग द्वारा समझ-समझ पर अधिग्रहण सम्पन्न किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।	1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बौडें लगा दिया गया है। 2. स्थल सिट्टीप दासीनीय बौडें एवं वर्मोन्टारिडक पेंट कर दिया गया है। वर्मोन्टारिडक पेंट द्वारा एज लाईन सेन्टर लाईन, लैन्ड कोरिंग गार्डि का कार्य कर दिया गया है। 3. कार्य पूर्ण करा दिया गया है। 4. सम्भावित व्यक्ती को एक संपाद के अन्दर अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र सं० 40/कैम्प-सेन्-12बी दिनांक 15.11.2017 के द्वारा नोटिस भेजा गया है। 5. पैरफिट वॉल बना दी गयी है। 6. पीओ पर नगर पुलिस द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स को हटाने हेतु पत्र सं० - सं०-21/सीओ दिनांक 15 11.2017 के द्वारा भुविता किया गया है। 7. पीओ के किनारे पर किय गये अतिक्रमण को हटाने हेतु सम्भावित व्यक्तियों को नोटिस भेज दिये गये हैं, साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भिजित किये गये हैं।	लीड ऐजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 तः 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6653/प्रार्जन / सं० 10/1-4 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिग्रहण अधिकार 10वां गुण रा०गा० लोडिंग/डिडिंग तथा अधिग्राही अधिकृत रा०गा० लोडिंग/डिडिंग बौडेंगला, बडकोट तथा अधिग्राही अधिकृत निर्माण कार्य लोडिंग/डिडिंग देहरादून एवं कश्मिका को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अधिकृत एवं विमानकर्मक, लोडिंग/डिडिंग उत्तराखण्ड को पत्रांक-927/76 घाता (कै)-30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिग्राही अधिकृत रा०गा० बडकोट लोडिंग/डिडिंग, बडकोट को पत्रांक-2530/2 सीओ/दिनांक 06.12 2017 द्वारा अनुपालन आदेश भेजा।

क्र.सं.	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक सीट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
33	देहरादून	एचएचओ	33 अम्बाली मोड़ खण्ड परधर		1. सम्बन्धित स्थल पर मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा से संचालित पीका मिलिकर व कैंट बोर्डिंग लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप के साथ थर्मोप्लास्टिक पन्ट कराये जाने की आवश्यकता है। 3. सड़क के किनारे पर अनाधिकृत रूप से सड़की की दुकानें लगायी गयी हैं, जिनसे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। गिरने हटारा जाना आवश्यक है। 4. सम्बन्धित मार्ग पर फेडों की लॉपिंग किया जाना आवश्यक है।	1. उक्त स्थान पर सौर ऊर्जा से संचालित पीका मिलिकर एवं कैंट अर्द्ध लगा दी गयी है। 2. लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप के साथ थर्मोप्लास्टिक पन्ट करा दिया गया है। 3. अनाधिकृत रूप से लगाई दुकानों को हटाने हेतु नोटिस भेजा गया है। 4. फेडों की लॉपिंग हेतु प्रभावीय यंत्राधिकारी को पत्र भेज दिया गया है।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 से 03.11.2017 को जल का निरीक्षण किया गया, सौर संचालित पीका मिलिकर एवं कैंट अर्द्ध लगा दिया गया है। लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 से 03.11.2017 को जल का निरीक्षण किया गया, सौर संचालित पीका मिलिकर एवं कैंट अर्द्ध लगा दिया गया है।
34	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोनिगिदि 80कोर	34 धमुना पुल मोड़ बासवाला विनासककर		1. धमुना पुल से पूर्व बासवाला की ओर रम्बल स्ट्रिप बनाया जाये आवश्यक है। 2. निर्धारित मोड़ रीमा, दुर्घटना बाधक रोड, आगे मोड़ है का पतावनी बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 3. पुल से पूर्व लिंक मार्ग पर सौर ऊर्जा से संचालित पीका मिलिकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 4. राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के 0.00 किमी. से 14.00 किमी. तक मार्ग के किनारे पर रिवरहोन में तपक 950 की लॉपिंग करायी जानी आवश्यक है। 5. मार्ग पर रिवरहोन हेतु आवश्यक बने विद्युत पोल्स मिडियम हेतु कार्यवाही की जाने आवश्यक है। 6. नगर पालिका विकल नगर एवं नगर पालिका हवेलपुर के द्वारा खण्ड पर लगाये गये लीडिंग्स जो खानवाला में खानवाला उपवन कर रहे हैं, को हटाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। 7. राष्ट्रीय राजमार्ग के दोहरे और अनादीय व्यापारियों द्वारा किए गये डेट, फ्लोर, लॉपिंग एवं दुकान का संचालन हटाने वाले हेतु पत्र कार्यवाही।	1. रम्बल स्ट्रिप बना दी गयी है। 2. निर्धारित मोड़ रीमा, दुर्घटना बाधक रोड, आगे मोड़ है का पतावनी बोर्ड लगा दिया गया है। 3. लिंक मार्ग पर सौर ऊर्जा से संचालित पीका मिलिकर लगा दिया गया है। 4. राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के 0.00 किमी. से 14.00 किमी. तक मार्ग के किनारे पर रिवरहोन में तपक 950 की लॉपिंग हेतु प्रभावीय यंत्राधिकारी मुनि सक्का विभाग कलसी देहरादून को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेज दिया गया है। 5. खण्ड पर सुरक्षित यातायात हेतु आरोध बने विद्युत पोल्स हटाने वाले हेतु लीडिंग्स अन्विष्टता विद्युत विभाग खण्ड उत्तराखण्ड फावर कारपोरेशन निगम विभाजनवर देहरादून को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेज दिया गया है। 6. खण्ड पर लगाये गये लीडिंग्स को हटाने हेतु नगर पालिका विकल नगर एवं नगर पालिका हवेलपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेज दिया गया है। 7. राष्ट्रीय राजमार्ग के दोहरे और अनादीय व्यापारियों द्वारा किए गये डेट, फ्लोर, लॉपिंग एवं दुकान का संचालन हटाने वाले हेतु पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेज दिया गया है।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 से 03.11.2017 को जल का निरीक्षण किया गया, सौर संचालित पीका मिलिकर एवं कैंट अर्द्ध लगा दिया गया है। लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 से 03.11.2017 को जल का निरीक्षण किया गया, सौर संचालित पीका मिलिकर एवं कैंट अर्द्ध लगा दिया गया है।

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्ति स्वीक स्पीड के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/सैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारण किये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारण किये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
35	देहरादून	निर्माण खण्ड, लोकनिर्वाह, देहरादून	35 सन्जयूद सौराहा		1. निर्माण के कार्नेर व मार्ग के लेविल सतह व डिवाइडर पर नक्सा करा दी गयी है। 2. पुलिस विभाग द्वारा की जाती है। 3. स्थल सिटप एवं जैट आईज लगा दी गयी है। 4. पुलिस विभाग द्वारा की जाती है। 5. थर्मोलाइटिक पेंट से मार्किंग करा दी गयी है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा सर्वेक्षण समुदाय उत्तराखण्ड का पत्रांक-8653/पतन / सौराहा/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा निर्माण अभियन्ता तथा वृत्त अभियन्ता लोकनिर्वाह तथा अधिशासी अभियन्ता समुदाय लोकनिर्वाह ड्राईवला बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता विमान खण्ड लोकनिर्वाह देहरादून एवं अधिशासी को अनुपालन हेतु प्रेषित। उपरोक्त अभियन्ता एवं विभाग/अ. लोकोनिर्वाह उत्तराखण्ड का पत्रांक-8653/पतन-027/76 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। लोकनिर्वाह उत्तराखण्ड का पत्रांक-131/02/सौराहा-नि-2/2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा ड्राईवला 86 00 15 लास का नटिंग कर शासन को प्रेषित।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-8653/पतन / सौराहा / 1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता 10वां अतिरिक्त अभियन्ता समुदाय लोकनिर्वाह ड्राईवला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोकनिर्वाह देहरादून एवं अधिशासी को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभाग/अ. लोकोनिर्वाह उत्तराखण्ड का पत्रांक-8653/पतन (क)-30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अनुपालन आख्या की सूचना अधिसूचना।
36	देहरादून	निर्माण खण्ड, लोकनिर्वाह, देहरादून	36 अन्ना हजार सौराहा		1. लेविल सतह का किन्तु अतिरिक्त है जिसको पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। 2. सिट सामग्री पर सौराहा बेंकर के साथ कैंट आईज लगाया जाने की आवश्यकता है। 3. मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौराहा से संचालित सीते रंग का बिल्टिकन लगाया जाने की आवश्यकता है। 4. सड़क से सर बिजली का खम्भी को अन्धध सिट फिरो जाने की आवश्यकता है। 5. अन्ना हजार सौराहा से तेजपुर तक मुख्य मार्ग की दोनों ओर पटरियों पर अतिरिक्त किन्तु नया है जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो गयी है अतः स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क को अतिरिक्त मुक्त कराया जाने की आवश्यकता है।	1. नक्सा करा दी गयी है। 2. सौराहा बेंकर एवं कैंट आईज लगा दी गयी है। 3. सीट सजो से संचालित सीते रंग का बिल्टिकन लगा दिया गया है। 4. अतिरिक्त सिट विभाग द्वारा की जाती है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-8653/पतन / सौराहा / 1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता 10वां अतिरिक्त अभियन्ता समुदाय लोकनिर्वाह ड्राईवला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोकनिर्वाह देहरादून एवं अधिशासी को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभाग/अ. लोकोनिर्वाह उत्तराखण्ड का पत्रांक-8653/पतन (क)-30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अनुपालन आख्या की सूचना अधिसूचना।

Handwritten signature/initials

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	निर्दिष्ट ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/ब्लैक स्पॉट	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
38	देहरादून	निर्माण खण्ड लोकनिष्ठिद देहरादून	38. तानपुर चौक		1. सम्बन्धित स्थल पर दोनो ओर आवाही बाध है। अतः निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना सम्भावित स्थलकी बाईं तरफ बाध जमाने की आवश्यकता है। 2. रिक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर व मुखा मार्ग पर स्बल रिटच कीट आर्देन लगाये जाने की आवश्यकता है। 3. सड़क पर थर्मोप्लास्टिक पेंट की मॉर्निंग दुर्घटनावर नहीं है। पुनः सड़क मार्किंग की आवश्यकता है।	1. बाईं तरफ दिये गये हैं। 2. कार्यवाही कर दी गयी है। 3. थर्मोप्लास्टिक पेंट से रोड मार्किंग कर दी गयी है।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 08.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-655/प्रवर्तन / सखुपु/1-8 (54)/2017 दिनांक 13 नवंबर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता नया चुनते रायगांव लोकनिष्ठिद तथा अधीक्षकी अभियन्ता रायगांव लोकनिष्ठिद डंडेवाला बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोकनिष्ठिद देहरादून एवं आधिकार्य को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष, लोकनिष्ठिद उत्तराखण्ड को पत्रांक-927/76 याता (क)-30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष, लोकनिष्ठिद उत्तराखण्ड का पत्रांक-131/02/रा0मड-फि- 2/2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा लोकनिष्ठिद को 510 15 लाख का मंडित कर शासन को प्रेषित।

(Handwritten signature)

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विशेष ब्रैक स्पोर्ट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वैकल्पिक	मार्ग का नाम व नाम व बोली	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेक्टर) उत्तराखण्ड द्वारा निर्माण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेक्टर) उत्तराखण्ड द्वारा निर्माण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दिनांकी
1	2	3	4	5	6	7	8
39	देहरादून	निर्माण खण्ड लोनिगिडो देहरादून	39 बांटेनी चौक		- मुख्य मार्ग पर स्थल स्ट्रिप व दोनों ओर लिंक बायों पर स्पीड ब्रेकर लगाने जाने की आवश्यकता है। - मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सीर ऊर्जी से संभावित घीले राग का मिलिकर लगाने जाने की आवश्यकता है। - दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र के दोनों ओर सेगामी बोर्ड से निर्धारित गति सीमा के शार्पिन बोर्ड लगाने जाने की आवश्यकता है।	- स्थल स्ट्रिप बना दिया गया है। - मिलिकर लगा दिये गये हैं। - बोर्ड लगा दिये गये हैं।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 08.11.2017 को स्थल का निर्माण किया गया तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6853/प्रवर्तन / सडसु/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिसूचना जारी की गई तथा अधिसूचना लोनिगिडो तथा अतिरिक्ती अभियन्ता सडसु लोनिगिडो को ईडवाला, बडकोट तथा अतिरिक्ती अभियन्ता निर्माण खण्ड लोनिगिडो देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। मुख्य अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष लोनिगिडो उत्तराखण्ड का पत्रांक-927/76 याला (कि)-सु/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अनुपालन आस्था की सूचना अर्पण।
40	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग 309, लोनिगिडो, डीडवाला	40 बुड स्ट्रीक लोनिगिडो स्कूल के पास के पास		- सम्भावित स्थल पर दुर्घटना बाधक क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड नहीं लगाये गये हैं। - मार्ग पर पार्सीलरिटिक रोड मार्किंग नहीं किये गये हैं। - मार्ग मार्ग बन्दी रोकना है। सडक का चौड़ीकरण कर दिया जाने आवश्यक है। - सडक के दोनों ओर स्थल स्ट्रिप रीट अर्डी के साथ स्थापित किए जाने की आवश्यकता है तथा स्कूली बच्चों के लिए जेब क्रॉसिंग मार्किंग किए जाने की आवश्यकता है। - कुछ स्थलों पर अतिक्रमण भी किया गया है। जिसको हटाने जाने की आवश्यकता है।	- सम्भावित स्थल पर दुर्घटना बाधक क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगा दिये गये हैं। - पार्सीलरिटिक रोड मार्किंग करा दिया गया है। - लगा दिये गये हैं। - लगा दिये गये हैं।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को स्थल का निर्माण किया गया तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-770/प्रवर्तन / सडसु/1-8 (34)/2018 दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा अनुपालन किने जाने हेतु मुख्य अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग डीडवाला को प्रेषित। मुख्य अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष लोनिगिडो उत्तराखण्ड का पत्रांक-240/76 याला (कि)-30/2017 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।

अक्षर

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विभिन्न ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चेनज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
41	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोहागिरी/वि. कोईवाला	41 किमाई/काफलानी के पास		1. किमाई के पास गैरसड़क है। स्थल स्ट्रिप के साथ गति अवरोधक लगाये जाने की आवश्यकता है, तथा नीचे की तरफ मन्दिर तक दीवार लगाकर सड़क का चौकीकरण किंग जेन की आवश्यकता है। 2. निमाई गति सीमा के बोर्ड नहीं लगाये गये हैं। दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 3. काफलानी में दोनो ओर स्थल स्ट्रिप कैंट अड्डे के साथ गति अवरोधक लगाये जाने की आवश्यकता है। 4. आवाटी क्षेत्र व दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र के बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। सड़क के किनारे लोस बैरियर लगे हैं, लेकिन जहाँ पर कोस बैरियर नहीं हैं उन स्थानों पर केलीनेटर लगाये जाने की पराम आवश्यक्ता है।	1. कार्टों को दिया गया है। 2. गतिसीमा व दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगा दिये गये हैं। 3. लगा दिये गये हैं। 4. लगा दिये गये हैं।	लीड ऐजेंसी द्वारा दिनांक 23.01. 2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिचालन आयुक्त, उत्तराखण्ड का फॉर्म-770/प्रधान / स0मु0/1-6 (अ)/2018 दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोहागिरी/उत्तराखण्ड का फॉर्म-240/76 यहाँ (क)-उ0/2017 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।
42	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोहागिरी/वि. कोईवाला	42 सराना (महाश्वनी मुण्डावली से करीब)		1. फुल स्थानों पर पेंटमार्क व कोस बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है। निर्धारित गतिसीमा के बोर्ड व दुर्घटना बाधक क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. सड़क के पास संगत किंग अक्वाल की दुकान है व जगह सिमा अक्वाल का मकान निर्माणधीन है जो अतिक्रमण प्रतीत होता है। आगे इस सम्बन्ध में गवाहीप्राप्त आवश्यक समयावधि किये जाने की आवश्यकता है।	1. लगा दिये गये हैं। 2. कार्यवाही की जा रही है।	

Handwritten signature

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुधेटना सम्भावित स्थल का नाम/सैनेज	मार्ग का नाम व क्षेत्री	दुधेटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुधेटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
43	हरिद्वार	एनओएचओआइडो (PHU-Dehradun)	43 दूधवासी चौक		1. सम्भावित स्थल पर दुधेटना बाहुल्य देखे जा सकते नहीं लगने पाया गया। 2. देहरादून की ओर मार्ग पर ब्लैक टींग नहीं पाया गया। 3. निर्मोखाजीन फार्माई अंगार के नीचे कम्पनी की अव्यवस्था निरीक्षण सम्पत्ती पड़ी हुई है जिसके कारण दुधेटना होने की संभावना है। अंतः सामग्री को हटाकर एक सर्विस लेन का निर्माण किया जा सकता है। 4. दुधवासी चौक से बाजार की ओर पैदल पथ मार्ग पर धार्मिक-व्यवहारिक मार्केटिंग अदृश्य है। 5. हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर ब्रिडल लगाये जाने की आवश्यकता है। 6. सड़क पर लोदीकरण का कोई नतिमान है। हरिद्वार में लोदी के दौरान एवं काल्डे बेल में पूर्ण कण्ट्री घाट चौक पर यातायात के दबाव को कम करने व दुधेटनाओं को रोकने के लिए आवश्यकता है। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया है। 7. निर्धारित नगरी सीमा का कोई स्पष्ट मार्केटिंग फंड एवं खण्डी घाट चौक पर फसट-क्लेशन साईट पर डेलीवरी लम्बाये जाने की आवश्यकता है। 8. लिंक रीड जाम जैसी एवं कनवेल मार्ग पर डिस्कर व निर्धारित नगरी सीमा के कोई स्मल रिटर्न लम्बाये जाने की आवश्यकता है। 9. ताजायात के दबाव को कम करने हेतु कनवेल से आने व जाने वाले वाहनों के दिव्य गेट-न बनाये जाने की आवश्यकता है। 10. स्मल पर कनवेल की ओर डिस्कर व स्मल रिटर्न तथा हाईवे पर निर्धारित नगरी सीमा कोई लम्बाये जाने की आवश्यकता है। 11. प्रजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि क्लाइडोवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया गया है। कनवेल की ओर से आने वाले मार्ग पर स्मल रिटर्न व डिस्कर लम्बाये जाने की आवश्यकता है। 12. सम्भावित स्थल पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क के दोनों ओर निर्धारित नगरी सीमा का कोई स्मल धार्मिक-व्यवहारिक मार्केटिंग से स्पीड ब्रेकर बनाये जाने की आवश्यकता है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02/2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिकल्पना आगुस्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-998/प्रधानमन्त्री / सं०२३०/१-४ (34)/2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अधिकारी एवं निम्नलिखित लीडिंग, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वेक्षण, देहरादून को आगुस्त, कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उद्देश्य के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि शिजनल ऑफिसर, एनओएचओआइडो को भी भेज दिया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं निम्नलिखित लीडिंग, उत्तराखण्ड के पत्रांक-305/78 बला (क)-२०/2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वेक्षण, देहरादून एवं शिजनल ऑफिसर, एनओएचओआइडो, देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अभियन्ता, एनओएचओआइडो, देहरादून को एनओएचओआइडो, देहरादून को भेज दिया।	
44	हरिद्वार	एनओएचओआइडो (PHU-Nagrichad)	44 खण्डी चौक				
45	हरिद्वार	एनओएचओआइडो (PHU-Dehradun)	45 गजरावासी चौक				
46	हरिद्वार	एनओएचओआइडो (PHU-Dehradun)	46 जानकी डेल				
47	हरिद्वार	एनओएचओआइडो (PHU-Dehradun)	47 सिमद्वार				
48	हरिद्वार	एनओएचओआइडो (PHU-Dehradun)	48 गुरुकुल कागड़ी				

सह

क्रम सं०	जगपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वैनेज	मार्ग का नाम व वर्गी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुव्यवस्था हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुव्यवस्था हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
49	हरिद्वार	एन०एच०एच०आई० (PH -Dehradun)	40 हरिलोक तिरुवा		1. सम्भावित स्थान पर फोरलेन का कार्य नतिमान है। निर्धारित मार्ग सीमा के बाईं तथा हरिलोक की ओर से आने वाले मार्ग पर डिवर्जन लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. आलवापुर की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों के दिशे दिशकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 3. सम्भावित स्थान पर पुल से आगे व पीछे कैश बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है। 4. नहर के बाईं ओर से आने वाले ट्रिंक मार्ग पर बिजली व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 5. निर्धारित गतिशीलता का बाईं तरफ जाने की आवश्यकता है। 6. नहर के बाईं ओर से आने वाले ट्रिंक मार्ग पर बिजली व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 7. सम्भावित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। नन्दिर की दोनों ओर धर्मप्राथमिक पेंट, रोड मार्किंग व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 8. निर्धारित गतिशीलता व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 9. ट्रिंक मार्ग को सर्वित लेन से जोड़ने हेतु 200 मीटर आगे मुख्य मार्ग पर गिराये जाने से बचाने पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना जा सकता है। 10. ट्रिंक मार्ग पर बिजली व निर्धारित गति सीमा के बाईं तरफ जाने की आवश्यकता है। 11. यह धुली आवादी वाला क्षेत्र है। सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण किया गया है। सम्भावित स्थल पर नगर निगम द्वारा प्रचार बोर्ड लगाये जाने से सड़क और ज्यादा संकरी हो गयी है। अतः इस स्थान पर निरन्तर अतिक्रमण अधिगान यत्नाये जाने की आवश्यकता है। 12. अतिक्रमण घुसने कर सड़क की चौड़ाई दोनों ओर 2-2 मीटर बढ़ाकर ब्रीक टॉप किया जा सकता है। नगर पालिका की ओर जाने वाले वाहनवाहन को डिमांडेड बनाकर दुर्घटनाओं को रोकना जा सकता है। 13. नगर निगम की ओर आने वाले वाहनवाहन के लिये बिलकर एवं स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 02.2018 को रखल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का फॉक-988/प्रधान / सप्लो/1-8 (54)/2018 दिनांक 07 फरवरी 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं निवागण्ड लीडनिंगिओ, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लीडनिंगिओ, देहरादून को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिनिधि राजमार्ग अफिसर, एनएचएचएचएचडी की भी प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं निवागण्ड लीड लीडनिंगिओ, उत्तराखण्ड के मार्ग-306/76वाला (क)-रो/2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लीडनिंगिओ देहरादून एवं राजमार्ग अफिसर, एनएचएचएचएचडी, देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिनिधि अभियन्ता अभियन्ता, 10वीं ग्रेड, देहरादून को तदनुसार चालनाये हेतु प्रेषित।	
50	हरिद्वार	एन०एच०एच०आई०, (PH -Dehradun)	50 रानीपुर आल				
51	हरिद्वार	एन०एच०एच०आई०, (PH -Dehradun)	51 नानिदेव मन्दिर				
52	हरिद्वार	एन०एच०एच०आई०, (PH -Dehradun)	52 शम्बर रोड				
53	हरिद्वार	एन०एच०एच०आई०, (PH -Dehradun)	53 मलकपुर दुर्गी				

(Handwritten signature)

क्रम सं०	उत्पाद का नाम	खण्ड का नाम	विनिर्दिष्ट ब्लैक स्पीड के अधिकाधिक दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चौनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
54	हरिद्वार	एनएचएचएचएचएचएच (PHU-Dehradun)	54. निरिहटी चौक		1. मार्ग के दोनों ओर ली फ्लोरिंग को सौकरिकरण कर मार्ग की ओर-व की चौड़ाई बढ़ाते हुये मार्ग के बीच में डिवार्डर बनाकर यातायात को नियंत्रित किया जाय। दोनों ओर मार्ग पर बिजनेस व रोड साइडनेज लगाया जाय।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02/2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिचालन आयुक्त, उत्तराखण्ड का फॉर्म-998/प्रवर्तन / स0सु0/1-8 (54)/2018 दिनांक 07 फरवरी 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागप्रमुख लीडनिर्देश, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लीडनिर्देश, देहरादून को अवगत करवाया है। कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि संचालन अधिकारी, एनएचएचएचएचएच के भी प्रेषित किया गया।
55	हरिद्वार	एनएचएचएचएचएच (PHU-Dehradun)	55. शंकर गुप्त पेट्रील पार्क से गंगा और गंगापुर तक		1. मार्ग के दोनों ओर शोर्टलैंडिंग पेंट से मार्किंग की जाय। दोनों ओर डोलीनेटर लगाया जाय तथा कोसन बोर्ड व स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय।		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागप्रमुख लीडनिर्देश, उत्तराखण्ड के फॉर्म-305/78/प्रवर्तन (55)-30/2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लीडनिर्देश, देहरादून एवं संचालन अधिकारी, एनएचएचएचएचएच के भी प्रेषित किया गया।
56	हरिद्वार	एनएचएचएचएचएच (PHU-Dehradun)	56. मंडला (एनएचएचएचएचएच-25/100)		1. ओवरलेन कार्य प्रगति पर है। स्पीड लिमिट तथा कार्य प्रगति पर है, का बोर्ड लगाया जाय।		
57	हरिद्वार	एनएचएचएचएचएच (PHU-Dehradun)	57. मुहाना (एनएचएचएचएचएच-13)		1. दोनों लिंक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर पर शोर्टलैंडिंग रोड मार्किंग पेंट लगाया जाय। बिजनेस व स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय।		
58	हरिद्वार	एनएचएचएचएचएच (PHU-Dehradun)	58. नारलन (एनएचएचएच-56)		1. लिंक से पूर्व लिंक रोड पर 8-10 से मीटर गिनिस स्पीड ब्रेकर बनाया जाय। बिजनेस बनाय जाने की आवश्यकता है तथा स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। 2. लिंक के पास फिटल याकियो हेतु जेम्स कोसिंग बनाया जाय।		
59	हरिद्वार	एनएचएचएचएचएच (PHU-Dehradun)	59. सुगर मिल से बिजनेस हंडी		1. स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। सैफेट पर पेंट किया जाय तथा शोर्टलैंडिंग रोड मार्किंग पेंट मार्ग के दोनों ओर लगाये जाय।		
60	हरिद्वार	एनएचएचएचएचएच (PHU-Dehradun)	60. देवचन्द निरहा		1. लिंक मार्ग पर बिजनेस 8-10 से मीटर ब्रेकर बनाया जाय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजनेस बनाय जाय। 2. स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाये जाय।		
61	हरिद्वार	एनएचएचएचएचएच (PHU-Dehradun)	61. देवचन्द निरहा से करवा मार्केट		1. सार्वजनिक स्थान पर टायरी और गमिनिमि पुल पर यातायात नियंत्रित करने हेतु रोक साइनेज लगाया जाय। शोर्टलैंडिंग रोड मार्किंग पेंट लगाया जाय।		
					2. मार्ग पर अवस्थित अविकसित से दुर्घटना घटित होने की सम्भावना के दृष्टिकोण से सुधारीकरण कार्य हेतु बोर्ड स्वीकृत लेन का कार्य पूर्ण किया जाय।		

अधीक्षक

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विश्लेषित ब्लैक स्पीड को अतिरिक्ता दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चौनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुव्यवस्था हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेक्टर) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुव्यवस्था हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेक्टर) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
62	हरिद्वार	एनओएचओआइडो, (PHU-Dehradun)	62. सिकारीवाला पौर से दीपशिखा		1. लखनौ निक मार्ग पर 08 रो में बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर लगाये जाय। अतिरिक्त लेन का कार्य सीप पूर्ण कराया जाय। रिक रोड पर स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय तथा थर्मोप्लास्टिक रोड माकिंग पट्ट करवाया जाय।		लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को पत्रांक-908/प्रबर्तन / सओनो/1-8 (34)/2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अतिथि तथा एवं विभागध्यक्ष, लीडिंग ऑफिसर एवं मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स, देहरादून को आवाश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिनिधि राजमार्ग ऑफिसर एनओएचओआइडो को भी प्रेषित किया गया।
63	हरिद्वार	एनओएचओआइडो, (PHU-Dehradun)	63. डबल फाटक जोड़र बिज मोहनपुरा		1. दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अतिरिक्त संकेत की सीप सम्मत् की जाय। गैर साईनेज व थर्मोप्लास्टिक पेंट से माकिंग की जाय।		
64	हरिद्वार	एनओएचओआइडो, (PHU-Najibabad)	64. तिरछा पुल		1. सम्भावित मार्ग पर कोलनबोर्ड / स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। थर्मोप्लास्टिक रोड माकिंग पेंट तथा थर्मोप्लास्टिक माकिंग की जाय।		
65	हरिद्वार	एनओएचओआइडो, (PHU-Najibabad)	65. बिरला फौज से लनिदेव मन्दिर के मध्य		1. रिक मार्ग पर स्पीड लिमिट व रोड साईनेज का बोर्ड लगाया जाय तथा स्पीड ब्रेकर पर थर्मोप्लास्टिक माकिंग की जाय।		
66	हरिद्वार	एनओएचओआइडो, (PHU-Najibabad)	66. रसिया बट		1. हल्दी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्भावित मार्ग पर बिटुमिनस के 8-10 से म स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साईनेज का बोर्ड लगाया जाय।		
67	हरिद्वार	एनओएचओआइडो, (PHU-Najibabad)	67. पंचवीं बाग		1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्भावित मार्ग के दोनों ओर रोडवेस को फिटिंग ड्राल लेबल करता हुए स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साईनेज का बोर्ड लगाया जाय।		प्रमुख अतिथि तथा एवं विभागध्यक्ष, लीडिंग ऑफिसर, उत्तराखण्ड के पत्रांक- 305 / 76/आवा (क)-30 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अतिथि तथा, राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स देहरादून एवं राजमार्ग ऑफिसर, एनओएचओआइडो, देहरादून को अनुमोदन हेतु प्रेषित तथा प्रतिनिधि अतिथि अतिथि, लीडिंग ऑफिसर, उत्तराखण्ड को तदनुसार पत्रांकवत् हेतु प्रेषित।

Handwritten signature

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वैकल्पिक	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु तीव्र एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु तीव्र एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
68	पौड़ी		68. बमवार के पास फरासू		1- सम्बंधित स्थल पर तीव्र दलान व खोले होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः दलान पर जाने वाले याहनों हेतु सड़क के आगे भाग पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता है। 2- दुर्घटना बहुल संड / तीव्र संड है / निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 3- मार्ग पर दोनों ओर तीव्र ऊर्जा व संचालित वीले रंग का चिह्नित करने जाने की आवश्यकता है। 4- जैन आई मुक्त रस्ता निर्माण लगाना जाना होगा।	चार धाम परिकोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर चौकीकरण का कार्य प्रगति में है।	तीव्र एजेंसी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परियोजना अनुसार उत्तराखण्ड का निरीक्षण आरम्भ। पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 20.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं निरीक्षणकर्ता का पत्रांक-995/76 जारी। (क)-30/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुला अभियन्ता को अनुमति हेतु प्रेषित। अधिशाली अभियन्ता का पत्रांक-1242/1180 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुमति प्राप्त।
69	गढ़मि रोजमार्ग		69. तोताघाटी		1- सम्बंधित स्थल पर मार्ग की चौड़ाई यात्रकों के अनुकूल नहीं पायी गयी। 2- सड़क के तमिर् सतह को पहाड़ की ओर के झिन्ने टूटे हैं व कठोर भाग सड़क से नीचे हैं जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 3- मार्ग पर धर्मोपनिषद रोड बाईपास गेट दर्शनीय नहीं पाया गया। 4- सम्बंधित स्थल पर मार्ग की चौड़ाई यात्रकों के अनुकूल नहीं पायी गयी। 5- आग तीव्र दलान है का बोर्ड नहीं लगा पाया गया है। 6- यात्रकों के अधिक आरक्षण की स्थिति में पहाड़ पर टकराने की आशंका है। आग पहाड़ी का कटाव करवाया जाना आवश्यक है। ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 7- दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सीमाओं संचालित वीले रंग का चिह्नित करने की आवश्यकता है। 8- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	चार धाम परिकोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर चौकीकरण का कार्य प्रगति में है।	तीव्र एजेंसी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परियोजना अनुसार उत्तराखण्ड का निरीक्षण आरम्भ। पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 20.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं निरीक्षणकर्ता का पत्रांक-995/76 जारी। (क)-30/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुला अभियन्ता को अनुमति हेतु प्रेषित। अधिशाली अभियन्ता का पत्रांक-1242/1180 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुमति प्राप्त।

(Handwritten signature)

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्तित ब्लैक स्पोर्ट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चौकड़ा	मार्ग का नाम व क्षेत्री	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तरखण्ड द्वारा निर्देशन के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल को सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तरखण्ड द्वारा निर्देशन के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दिथ्यनी
70		3	4	5	6	7	8
			70. साऊनगांव		1- सड़क पर डबल-लाइन होने के कारण दुर्घटना की संभावना को संकटी है। अतः मार्ग पर ब्लैक टींग कराया जाना आवश्यक है। 2- मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नहीं कराया गया है। 3- सम्बंधित स्थल पर दुर्घटना बाधुल्य क्षेत्र को बोर्ड नहीं लगा पाया है जो लगाया जाना आवश्यक है। 4- निर्धारित गति सीमा को बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	कार्यवाही पूर्ण। ब्लैक स्पोर्ट का Long Term Measure भी पूर्ण।	लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 27.02.2017 को स्थलीय निर्देशन किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तरखण्ड का निर्देशन आदेश पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11 2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं निरीक्षण का पत्रांक-865/76 याता (क)-30/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अभिशासी अभियन्ता को पत्रांक- 1242/ 1 सीड दिनांक 08.12.2017 द्वारा लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 27.02.2017 को स्थलीय निर्देशन किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तरखण्ड का निर्देशन आदेश पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11 2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं निरीक्षण का पत्रांक-865/76 याता (क)-30/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित।
71			71. लीकपारा		1- दुर्घटना बाधुल्य क्षेत्र को बोर्ड नहीं लगा पाया गया। 2- मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नहीं की गई है। 3- हैजल लाईन नहीं बनाई गयी है। 4- सेनिटेटर लगाये जाने की आवश्यकता है। 5- कर्ब से 100 मीटर आगे पीछे पानी की निगासी बन्द नहीं पायी गयी जिससे ठीक करवाया जाना आवश्यक होगा। 6- निर्धारित गति सीमा को बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	वार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर सीढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है।	लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11 2017 को स्थलीय निर्देशन किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तरखण्ड का निर्देशन आदेश पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11 2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं निरीक्षण का पत्रांक-865/76 याता (क)-30/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अभिशासी अभियन्ता को पत्रांक- 1242/ 1 सीड दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आदेश प्राप्त।
72			72. बूखामाज		1- सड़क की चौड़ाई मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। 2- दुर्घटना बाधुल्य क्षेत्र को बोर्ड लगा पाया गया। 3- रजत रिट्रिब नहीं कनक पट्टे हैं। 4- मुख्य मार्ग पर दोनो भीर सीर डबल के संयोजित पीले रंग का बिल्टकर लगाय जाने की आवश्यकता है। 5- मार्ग पर कैंट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। 6- निर्धारित गति सीमा को बोर्ड लगाया जाना होगा।		

(Handwritten signature)

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विभिन्न ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/वैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
70			73 नुवालगढ़ पुलिस		1- सम्भावित स्थल पर दुर्घटना का दृश्य क्षेत्र का कोई नहीं लगा पाया गया। 2- पुलिस सक्रिय होने के कारण दुर्घटना की संभावना कम संभव है। 3- सम्भावित स्थल पर पेंट दृष्टिगोचर नहीं है जो सम्भावित दुर्घटना का कारण हो सकता है। आग बमोत्प्लास्टिक पेंट कराया जाय। 4- डेबिरेटर/विलिकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 5- सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व काच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। क्षति का कार्य भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 6- निर्धारित चाली सीमा का कोई लगाना जाना होगा।	सार ध्यान परिचोक्तों के अन्तर्गत पहलू कटान कर लीडोकरण का कार्य प्रगति में है।	लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को राष्ट्रीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण अक्टूबर 2017 पत्रांक-0770/प्रवाहन/दिनांक 28.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष का पत्रांक-005/76-वासी (08)-28/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अभियन्ता अभियन्ता का पत्रांक-1242/1सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आदेश प्राप्त।	


 2022-11 (100)
 08/11/2022

