



भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग



सहायक अभियन्ता,
देहरादून केन्द्रीय उपमण्डल-1
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
हाथीबड़कला, सर्वे ऑफ इण्डिया, देहरादून
ई-मेल:- aecpwdsub1@gmail.com

Assistant Engineer
Dehradun Central Sub Division-1
Central public works Department
Hathibarkala, Survey of India, Dehradun
Email- aecpwdsub1@gmail.com

पत्रांक:- 24(6)/दे.के.उ.मं-1/2025-26/ २८८

दिनांक:- 4/9/25

सेवा में,

प्राचार्य,
पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय
कमाक - 2, हाथीबड़कला
देहरादून।

विषय:- **Issue of Building Safety Certificate.**

संदर्भित पत्र सं.:- 1368029/के.वि.02/एच.बी.के./एस.ओ.आई./2025-26/428, दिनांक: 04.09.2025

महोदय,

विद्यालय भवन का निरीक्षण का दिनांक 04.09.2025 को ग्राहक विभाग के साथ किया गया।
निरीक्षण में पाया गया कि भवन में Structural Crack नहीं दिखाई दिये हैं। इसलिये विद्यालय भवन
Structurally Safe हैं।

नोट: भवन के रख-रखाव से सम्बंधित कार्य जैसे कि Repair to plaster, Seepage, Chajje आदि को ठीक
करने की आवश्यकता है।

सहायक अभियन्ता,
देहरादून केन्द्रीय उपमण्डल-1
के0 लो0 नि0 वि0, देहरादून।