



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, बक्सर।

Email ID- ee.buxar.bcd@gmail.com

पत्रांक :- 14982/25

बक्सर, दिनांक :- 19/9/25

प्रेषक,

रूपेश कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल बक्सर।

सेवा में,

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय, बक्सर

विषय :- केन्द्रीय विद्यालय, बक्सर भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक- 93 दिनांक- 28.07.2025.

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक- 23.08.2025 का कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता भवन अवर प्रमंडल बक्सर के द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित कि गई जो निम्नवत् है:-

1. केन्द्रीय विद्यालय, बक्सर को अपना भवन उपलब्ध नहीं है।
2. केन्द्रीय विद्यालय, बक्सर वर्तमान में एम0 पी0 हाई स्कूल बक्सर के परिसर में दो अलग-अलग भवनों यथा अहिल्या भवन एवं शताब्दी भवन में अस्थायी रूप से संचालित है।
3. अहिल्या भवन (G+1) के प्रथम दृष्टया ठीक है। प्रथम तल की छत Roof Treatment जरूरी है।
4. शताब्दी भवन (Ground) के एक रूम का Beam Crack कर गया है। छज्जा भी टूट कर गिर रहा है।
5. शताब्दी भवन से सटे अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास (G+1) भवन के Ceiling में कई जगहों से Concrete टूट-टूट कर गिर रहा है। Mumty का छत एवं छत का छज्जा जर्जर अवस्था में है। दीवार में कई जगहों पर दरारे हैं।
6. किसी भी भवन में Fire Fighting की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः उक्त विद्यालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 में पठन-पाठन की दृष्टयता से भवन सुरक्षित प्रतित नहीं होता है।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


19/9/25
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, बक्सर।

19/9/25