



**कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, दक्षिण बस्तर संभाग, दन्तेवाड़ा**

Phone No :- +91-7856-252240,

Fax No. :- +91-7856-252475

E-mail :- eepwddantewada@nic.in

पत्र क्र. 3132 / तक. / लो.नि.वि. / 2025-26

दन्तेवाड़ा,

दिनांक

12/08/2025

ते.

✓ प्राचार्य,

पी.एम.श्री केन्द्रीय विद्यालय दन्तेवाड़ा

जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)।

विषय:-विद्यालय भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।।

दर्श:-आपका का पत्र ज्ञाप क्र. एफ-1-55/2025-26/के.वि.दन्तेवाड़ा, दिनांक 15.07.2025.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय चितालंका, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में संचालित है। आपके द्वारा भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने की माँग की गई। भवन का अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उपसंभाग दन्तेवाड़ा के द्वारा निरीक्षण किया गया।

अतएव उक्त भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

हपत्र :-उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन अभियन्ता
लो.नि.वि. दक्षिण बस्तर संभाग,
दन्तेवाड़ा

ठांकन क्र. /तक. / 2025-26

दन्तेवाड़ा, दिनांक /08/2025

तेलिपि:-

- 1) अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. (भ/स) उपसंभाग दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।

हपत्र:-शून्य।

सही
कार्यपालन अभियन्ता
लो.नि.वि. दक्षिण बस्तर संभाग
दन्तेवाड़ा



☎ : +91-7856-252240
☎ : +91-7856-252475
ee.dantewada@gov.in



**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. SOUTH BASTAR DIVISION, DANTEWADA**

Memo No.


/Technical/2025-26

Dantewada, Dated /08/2025

BUILDING SAFTY CERTIFICATE

This is to certify that "A" Type PM Shri Kendriya Vidyalaya Building at Dantewada (C.G.) Constructed by M.P.Housing Board was visited by me and has been inspected and found structurally safe and fit to the Year 2025-26.


Sub-Divisional Officer
P.W.D. (B&R) Sub-Division,
Dantewada


Executive Engineer
P.W.D. South Bastar Division
Dantewada