



मेल/स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

Government of India

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

Central Public Works Department

कार्यपालक अभियंता (गढ़वाल)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

एस.एस.बी. कैम्पस, श्रीनगर (गढ़वाल)

Executive Engineer (Garhwal)

Central Public Works Department

SSB Campus, Srinagar Garhwal



E-mail: gcdsrinagar@gmail.com



फोन एवं फैक्स नं०-01346-252374

पत्रांक : डी०बी० 23(3)/का०अभि०-गढ़वाल/ 132

दिनांक 07/7/2026

सेवा में,

प्राचार्या

केन्द्रीय विद्यालय अगस्त्यमुनि,

रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड-246421

Email- kvaagustyamuni@gmail.com

विषय : केन्द्रीय विद्यालय अगस्त्यमुनि के अस्थायी भवन का सेफ्टी ऑडिट कराने के संबंध में।

संदर्भ : आपका कार्यालय पत्रांक -F-1927011/भवन/के०वि० अगस्त्यमुनि/2026-27/1346 दिनांक 20.06.2026

STRUCTURAL STABILITY CERTIFICATE

Certified that :-

सहायक अभियंता (गौचर), के०लो०नि०वि०, गौचर, चमोली द्वारा दिनांक 01.07.2026 में केन्द्रीय विद्यालय अगस्त्यमुनि भवन का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण उपरान्त उनके कार्यालय के पत्रांक- 25(1)/सहा०अभि०/गौचर/2026-27/88 दिनांक 02.07.2026 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर सूचित किया जाता है कि :-

1. कक्षा 10 - इस रुम का मुख्य आर०सी०सी० बीम झुक रहा है। इसके ऊपरी भवन को खाली करा लिया गया है। अतः बीम को मरम्मत की आवश्यकता है।
2. कक्षा 11 - इस कक्ष के मुख्य कॉलम को मरम्मत की आवश्यकता है।
3. स्टोर रुम 1 - असुरक्षित, खाली करवा दिया लिया गया है।
4. स्टोर रुम 2 - लकड़ी के बीम को बदला जाना आवश्यक है।
5. बायो लैब - दीवारों की मरम्मत की जानी आवश्यक है।
6. कैमिस्ट्री लैब - छत की बीम व परलिन बदली जानी आवश्यक है।
7. फिजिक्स लैब - मुख्य बीम को मरम्मत की आवश्यकता है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त भवन संरचनात्मक रूप से सुदृढ़, स्थिर और उपयोग हेतु सुरक्षित पाया गया है। बशर्ते उक्त भवन की रोजमर्रा के रखरखाव किया जाता रहे, जैसे की flooring, plumbing, plaster, finishing works आदि।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल सामान्य स्थितियों के लिये मान्य है, न कि बार-बार आने वाले तेज झटकों वाला भूकंप या उसी प्रकार की अन्य आपदाओं के लिए।

कार्यपालक अभियंता-गढ़वाल
के०लो०नि०वि०, गढ़वाल

प्रतिलिपि -

1. सहायक अभियंता (गौचर), के०लो०नि०वि०, गौचर (चमोली), उत्तराखण्ड को उनके पत्रांक-88 दिनांक 02.07.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता-गढ़वाल