



केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

कार्यालय - कार्यपालक अभियन्ता, निर्माण मण्डल-6, के.लो.नि.वि.,

कमरा सं० सी-418, आई०पी० भवन, नई दिल्ली-110002

दूरभाष नं.: 011-23378321

ई-मेल: eecd6cpwd@gmail.com

Speed Post/Email



पत्रांक: 20(239)/डी.बी./नि.मं.-6/2024-25/२२९३-६०

दिनांक: २२/८/२४

सेवा में,

प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
सैनिक विहार,
दिल्ली- 11034

विषय:- भवन की इमारत की सुरक्षा के संबंध में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र संख्या एफ. 45/के.वि.एस.वि./2024-25/136 दिनांक 01.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 22.08.2024 को केन्द्रीय विद्यालय भवन, सैनिक विहार का निरीक्षण (Visual Inspection) सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके दौरान पाया गया कि प्राइमरी विंग के backside में, grit plaster अपनी जगह छोड़ चुका है अथवा parapet wall में cracks develop हो गये हैं। (फोटोग्राफ संलग्न)। यह सलाह दी जाती है कि backside में बच्चे अथवा किसी व्यक्ति का आवागमन, दीवार से कम से कम 3 मीटर तक न हो। Front portion में पेड़ों को छत से निकलवाया जाये। यदि विद्यालय भवन में कोई भी Major Defect दिखाई पड़ता है तो इस संबंध में तुरन्त अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए व उक्त बताये गये कमियों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। यह प्रमाण पत्र केवल एक वर्ष (दिनांक 22.08.2024 से 21.08.2025) तक वैध (Valid) है।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

कार्यपालक अभियन्ता
निर्माण मंडल-6, के.लो.नि.वि.,
आई.पी.भवन, नई दिल्ली।