कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, रामगढ़।

कार्यालय पता–समाहरणालय भवन, बी0–ब्लॉक, छत्तरमाण्डू।

Email ID – bcdramgarh@gmail.com

पत्रांक : 738 दिनांक 11 / 09 / 2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, रामगढ़।

सेवा में,

Principal
Kendriya Vidyalaya
Ramgarh Cantt., Ramgarh

विषय : **अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंग : **आपका पत्रांक 342, दिनांक 16.04.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि Kendriya Vidyalaya, Ramgarh Cantt., Ramgarh का निरीक्षण सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल सं0–01, रामगढ़ द्वारा किया गया। निरीक्षणोपरांत पाया गया कि विद्यालय भवन तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित है।

अतः उक्त के आलोक में Kendriya Vidyalaya, Ramgarh cantt., Ramgarh भवन को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

Executive Engineer
Building Division, Ramgarh

ज्ञापांक–**3440**/Tech./2026

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–14.05.2026

सेवा में,

AMAR KUMAR,
T/3/4 K V RAMGARH PRC CAMP CAMPUS RAMGARH CANTT.

विषयः– **KV RAMGARH PRC CAMP CAMPUS RAMGARH CANTT स्कूल भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण।**

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित संबंधित स्कूल भवन के अग्नि–सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, रामगढ़ से कराई गई। उनके ज्ञापांक–159 दिनांक–01.05.2026 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्त्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :–

1. Set–Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ–साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न हीं बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. समय–समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
15. संबंधित स्कूल भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित स्कूल को दिये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण को जॉचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
16. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक–27.02.2027 तक के लिये मान्य है।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053, pseudonym=fdbdee274971488cb4dce37ab5e245e7, 2.5.4.20=894e76e7a55211af8cedc5c01fc9008f3f4b20579f87b90a96d6b7a5458ea0b0, postalCode=834004, st=Jharkhand, serialNumber=c2ef3f40dd8c08af2be3efeb12fbb7360caeb368d01281729c3d8961d7e6d816, cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2026.05.15 00:00:55 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

TDS- 113

WATER SAMPLE FOR BACTERIOLOGICAL EXAMINATION

1. Sample collected from : P.M SHRI KENDRIYA VIDYALAYA RAMGARH CANTT

2. The reason for exact nature of examination required : Bacteriological

3. Date and time of sampling : 12/08/2026 At 1230

4. Nature and location of source of water the site of sampling :

5. Geological strata likely to affected the water constituents :

6. Nature and distance of any source from which an inflow of pollution appear probable :

7. If the source be a well :

(a)	Depth of water source	:	Nil
(b)	Depth of water	:	
(c)	Staining	:	
(d)	Covering	:	
(e)	Coping	:	
(f)	Method of rising water	:	
(g)	Strata penetrated	:	

8. If stirred surface water, nature of Collection surface and condition of storage :

9. Meteorological condition heavy rainfall and draught :

10. Any treatment of water has received :

(i)	Clarification	:	
(ii)	Chlorination	:	NA
(iii)	Softening	:	NA
(iv)	Boiling	:	

(Shafique Ahmed)
Col
Officer Commanding
SHO Ramgarh Cantt.

Station : Ramgarh Cantt

Dated :

RESULT OF BACTERIOLOGICAL EXAMINATION

Remarks : Satisfactory / ~~Suspicious / Unfit~~

Station : Ramgarh Cantt

Dated : W/C-77
17/08/26

(Shafique Ahmed)
Col
Officer Commanding
SHO Ramgarh Cantt