केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

No.संख्या : 54(5) / स0310 म0-2 / रा०स० / 2021-22 / 117

विनांक 13 08 2021

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is certify that the building of Dr. Rajender Prasad Kendriya Vidyalya at President's Estate, New Delhi is structurally safe.

सहायक इंजीनियर भ-2

राष्ट्रपति संपदा

केंग्लोगिगवी, राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली