




## विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र

1. केन्द्रीय विद्यालय का नाम: केन्द्रीय विद्यालय, बिजनौर, लखनऊ- 226002
2. अस्थाई भवन का नाम व संख्या: भवन स्थायी है।
3. क्या विद्यालय भवन सुरक्षित है ? भौतिक निरीक्षण के दौरान कोई visible defects नहीं पाये गये। इस आधार पर विद्यालय भवन सुरक्षित प्रतीत होता है।
4. विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य: विद्यालय द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए हैं।
5. प्रायोजक एजेन्सी द्वारा वर्तमान वर्ष में किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य: वर्तमान में के०लो०नि०वि० द्वारा कोई भी कार्य विद्यालय में नहीं कराया जा रहा है।
6. आवश्यकतानुसार प्रायोजक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त क्लास रूम/आवास: नहीं।
7. विद्यालय के लिए जगह पर्याप्त है ? हाँ।
8. क्या पानी/विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रायोजक एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं : नहीं।

  
कनिष्ठ अभियंता  
लखनऊ उपमंडल-I, लखनऊ-II  
के०लो०नि०वि०, लखनऊ।

  
सहायक अभियंता  
लखनऊ उपमंडल-I, लखनऊ -II  
के०लो०नि०वि०, लखनऊ।

  
कार्यपालक अभियंता  
लखनऊ -II  
के०लो०नि०वि०, लखनऊ।