विद्यालय भवन आदेश

26114

भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
कार्यालय कार्यपालक अभियन्ता, लखनऊ-II,
केन्द्रीय भवन, तृतीय तल, सेक्टर – एच,
अलीगंज, लखनऊ।
टेलीफोन न0 **0522-2745139**
Fax No.- 0522-4074129
E -Mail – eelcd2cpwd.lu-up@gov.in

पत्रांकः7(118)/ल0-II/ 694 दिनांकः 20-3-2023

सेवा में,

प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय के0रि0पु0बल
बिजनौर लखनऊ
ईमेल–kvcrpflucknow1@gmail.com

विषयः विद्यालय भवन एवं बाउन्ड्रीवाल की सुरक्षा एवं संरक्षा प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका कार्यालय पत्रांक 26029/2022-23/के0वि0के0रि0पु0 बल बिजनौर, लखनऊ/703 दिनांक 15.03.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा आपने विद्यालय भवन एवं बाउंड्रीवाल की सुरक्षा प्रमाण पत्र की मांग की थी तद्सार विद्यालय भवन एवं बाउंड्रीवाल की सुरक्षा प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि

कार्यपालक अभियन्ता,
लखनऊ-II,के0लो0नि0वि0

प्रतिलिपिः–

1. सहायक अभियन्ता, लखनऊ केन्द्रीय उपमंडल–1, के0लो0नि0वि0 लखनऊ।

कार्यपालक अभियन्ता,

विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण–पत्र

1.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम:	केन्द्रीय विद्यालय, बिजनौर, लखनऊ– 226002
2.	अस्थाई भवन का नाम व संख्या:	भवन स्थायी है।
3.	क्या विद्यालय भवन सुरक्षित है ?	भौतिक निरीक्षण के दौरान कोई visible defects नही पाये गये। इस आधार पर विद्यालय भवन सुरक्षित प्रतीत होता है।
4.	विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये बडे/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य:	विद्यालय द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए है।
5.	प्रायोजक एजेन्सी द्वारा वर्तमान वर्ष में किये गये बडे/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य:	वर्तमान में के0लो0नि0वि0 द्वारा कोई भी कार्य विद्यालय में नही कराया जा रहा है।
6.	आवश्यकतानुसार प्रायोजक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त क्लास रूम/आवास:	नही।
7.	विद्यालय के लिए जगह पर्याप्त है ?	हॉ।
8.	क्या पानी/विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रायोजक एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई है :	नही।

कनिष्ठ अभियंता
लखनऊ उपमंडल-I, लखनऊ–II
के0लो0नि0वि0, लखनऊ।

सहायक अभियंता
लखनऊ उपमंडल-I, लखनऊ -II
के0लो0नि0वि0, लखनऊ।

कार्यपालक अभियंता
लखनऊ -II
के0लो0नि0वि0, लखनऊ।