

Reg. Post/Mail/by Hand/SELO

कार्यालय उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, गाँधीनगर, गुजरात-382042

संख्या एम.तीन-01/2026-स्थापना-8-1381786
सेवा में,

दिनांक 27-07-2026

उप कमांडेंट (प्रशासन/स्टोर),
सहायक कमांडेंट (भवन)
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल,
गाँधीनगर, गुजरात।Principal,
Kendriya Vidyalaya, CRPF,
Gandhinagarविषय:- हाईजेन एण्ड सेनेटाईजेशन दौर के संबंध में।

उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) कम्पोजिट अस्पताल, केरिपुबल, गाँधीनगर के बतार संख्या निर्देश/2026- कम्पो गांधी- स्था-2 दिनांक 18/04/2026 के तहत दिनांक 19/06/2026 को डॉ. रूपांजी जे. पटोले, स्पेशल एम.ओ. (जी.डी.-2-एस.एस.) द्वितीय कमान अधिकारी के द्वारा इस ग्रुप केन्द्र का माह जून-2026 के हाईजेन एण्ड सेनेटाईजेशन दौर की रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार निम्नलिखित आपत्तियाँ लगाई गई हैं :-

1. **Quarter Guard:** Found neat, clean and well maintained.
2. **Adm Block :-** Premises found well maintained.
3. **Signal office :-** Found neat and clean.
4. **SO's Mess :-** Food prepared well tested good, Hygiene & sanitation maintained.
ADVICE :- Repair the water filter of drinking water.
5. **OR's Mess:-** Found neat, clean. Hygiene & sanitation maintained but hand washing area needs to be improved. Water filter not present.
6. **135 (M) Bn. canteen and mess [SOs & ORs):-** Hygiene & sanitation well maintained. Food storage area clean & neat and well arranged. Food tasted good & prepared well.
7. **KV School Area :-** Found clean and neat premises. Washing area needs to be clean.
8. **Living Quarters :-** Leakage of pipes, dumping of waste in & around the building area.
9. **Canteen Area :-** Neat, clean and well organized. Hygiene & sanitation well maintained.
10. **GO's Mess:-** Found neat, clean and well maintained. Kitchen and premises were well cleaned.
11. **Dhobi Shop :-** Clean and neat proper water drainage found.
12. **Officers Quarters :-** Found neat, clean and well maintained. Back side of most of quarters needs to be clear (TYPE-IV). Play ground area needs daily cleaning.
13. **FWC :** Found Neat, clean and well maintained premises, Nearby play area needs cleaning.
14. **Vegetable shop and Barber Shop :-** Found Neat, clean and well maintained.
15. **Composite Hospital:** IPD Male & Female ward dusting is required.
ICU & Cool room found neat, clean, Dumping of equipment.
Emergency - Found neat, clean, Roof & side wall of washroom needs to be repaired.
16. **MT Park:** Neat, clean and well maintained premises.

02 . सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित समस्त कमियों/आपत्तियों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनकी आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। समस्त कमियों/आपत्तियों के निराकरण उपरांत

की गई कार्यवाही का विस्तृत अनुपालना प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, जिससे सक्षम प्राधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

27-07-2026
JASVENDRA PRATAP SINGH
AC MIN
कृते - उप महानिरीक्षक

आंतरिक :- मैस कमांडर अधिनस्थ अधिकारी मैस/अन्य रैंक मैस को सूचनार्थ प्रेषित है।

