

केन्द्रीय विद्यालय गुमला के नए भवन का निर्माण कार्य का निगरानी प्रतिवेदन

केन्द्रीय विद्यालय गुमला के नए भवन के निर्माण कार्य की निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.06.2024 को यथा स्थल पर जाकर अवलोकन करने के दौरान पाया गया की नए भवन के कार्य की प्रगति निम्नानुसार है :

1. स्टाफ निवास भवन (02-Blocks) G+1 में छत की ढलाई हो चुकी है तथा पलस्तर का कार्य चल रहा है ।
2. प्राचार्य निवास भवन Single Story में नीचे छत की ढलाई हो चुकी है तथा ऊपर की ढलाई का कार्य चल रहा है ।
3. मुख्य कक्षा भवन (03-Blocks) E-Shape में 02-blocks के नीचे के तल्ले (Ground Floor) में छत की ढलाई हो चुकी है तथा ऊपर की छत की ढलाई का कार्य चल रहा है ।
4. विद्यालय की चाहरदीवारी (Boundary Wall) का कार्य पश्चिम तथा दक्षिण दिशा की तरफ पूर्ण हो चुका है तथा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर कार्य चल रहा है ।

