त्वरित डाक द्वारा/ई-मेल

BY SPEED POST/E-MAIL

भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
कार्यपालक अभियन्ता-भुवनेश्वर-2 का कार्यालय
निर्माण भवन, प्लॉट सं.188/623-624
पोखरीपुट, भुवनेश्वर-751020
दूरभाष सं.0674-2352941
फैक्स सं.0674-2352931
ई मेल :eebcd2.od@nic.in

CPWD

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER-
BHUBANESWAR-II
NIRMAN BHAWAN
Plot No.188/623-624, Pokhariput,
Bhubaneswar-751020
Telephone No.0674-2352941
Fax No.0674-2352931
E-mail: eebcd2.od@nic.in

संख्या: 23(160)/का.अभि.-भुवनेश्वर-2/2025/ 618 (41 दिनांक: 27 /09/2025.

सेवा में,
प्राचार्य
पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र.-1,
लक्ष्मीपोषि, मयूरभंज,
ओडिशा- 757107.
ई-मेल: principalkvbpd@gmail.com

विषय: पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय नं.1, बारीपदा के विद्यालय भवन की संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Structural Safety Certificate) **के संबंध में ।**

संदर्भ: 1. आपके कार्यालय पत्रांक: No. F.1-20/के.वि.बारिपदा/2025-26/160 दिनांक: 28.08.2025.
2. सहायक अभियंता-सी.-4, के.लो.नि.वि., रायरंगपुर के कार्यालय पत्रांक: 23(312)/AE-C-4/CPWD/2025/114 दिनांक: 24.09.2025.

महोदय/महोदया,

With reference to your office letter under reference at Sl. No.1, it is informed that the School Building of PM SHRI K.V. No.1, Baripada (Odisha) was inspected by the Assistant Engineer-C-4, CPWD, Rairangpur. On the basis of visual inspection carried out, he has reported that the building is structurally safe and no deterioration defects have been found in the structure, except some minor repairs and routine maintenance works. The building looks structurally sound, however, the periodical maintenance of the building is required on regular basis.

कृपया यह आपके सूचनार्थ एवं अगली आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

आशीष गुप्ता

(ई. आशीष गुप्ता)
कार्यपालक अभियंता-भुवनेश्वर-2
के.लो.नि.वि., भुवनेश्वर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. सहायक अभियंता-सी.-4, के.लो.नि.वि., रायरंगपुर।

कार्यपालक अभियंता-भुवनेश्वर-2